



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SEGUIMIENTO DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA FAMBAS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

OTHON P. BLANCO

Motivo del encargo o comisión

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de salida

09/27/2019 - 08:00

Fecha de regreso

09/27/2019 - 16:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

400.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

400.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

400.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL JUNTO CON EL DIRECTOR PARA IDENTIFICAR CUALQUIER TIPO DE DESPERFECTO RELACIONADO CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE HAYA PRESENTADO DESDE LA ENTREGA DE LA OBRA.

Resultados obtenidos

SE OBSERVÓ QUE EL DISPENSADOR DE JABÓN COLOCADO EN EL EXTERIOR DE LOS BAÑOS EN EL ÁREA DE LA MESETA QUE CONTEINE LOS LAVABOS PRESENTA UNA FALLA EN SU MECANISMO DEBIDO A LA FALTA DE UN RESORTE, EN EL BAÑO DE LAS NIÑAS SE OBSERVAN PROBLEMAS CON LOS FLOTADORES DE LOS W.C. QUE OCASIONA QUE SE ATASQUE Y EVITE QUE EL MISMO SUBA JUNTO CON EL NIVEL DE AGUA. EL CONTACTO INFERIOR DE LA VENTANA DOBLE UBICADA EN EL AULA PRESENTA UNA OBSTRUCCIÓN POR ALGÚN OBJETO QUE IMPIDE CONECTAR CUALQUIER EQUIPO ELECTRÓNICO.

Contribuciones

SE OBSERVÓ QUE EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DEL PIZARRÓN BLANCO, LA FIJACIÓN A LA PARED CON EL TORNILLO OCASIONÓ UNA GRIETA EN EL PIZARRÓN, TAMBIEN SE OBSERVAN DETALLES MÍNIMOS DE PINTURA EN PRETILES DE LOSA. DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y A LA HIDROLOGÍA DE LA ZONA; EL SITIO DONDE SE UBICÓ EL BIODIGESTOR Y EL POZO DE ABSORCIÓN SE VIÓ AFECTADO POR FUERTES LLUVAS QUE OCASIONARON QUE EL TERRENO CIRCUNDANTE SE ABLANDARA PROVOCANDO ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN AMBOS ELEMENTOS.

Conclusiones

SE SOLICITA A LA EMPRESA ACUDIR AL PLANTEL A RECTIFICAR TODAS LAS OBSERVACIONES PREVIAMENTE MENCIONADAS, LA EMPRESA SE COMPROMETE A PRESENTARSE UNA VEZ QUE LES SEA SUMINISTRADO UN NUEVO PIZARRÓN.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-10-07

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.