



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Levantamiento físico de edificios rehabilitados por el IFEQROO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Determinar el porcentaje de cumplimiento del presupuesto autorizado

Fecha de salida

09/26/2019 - 04:00

Fecha de regreso

09/28/2019 - 06:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

1200.00

Viáticos comprobados

2000.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2000.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

2000.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2000.00

Importe total no erogado

2000.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/34/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 26 al 28 de septiembre de 2019, con el fin de continuar participando en el levantamiento físico de los edificios rehabilitados por el IFEQROO, en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la actividad realizada, en la que participaron por el IFEQROO, los CC. Arq. José Oswaldo Tuz Domínguez, Arq.

Kenny Pérez Rodríguez, Ing. Joel Mex Herrera e Ing. Wilema Salas Cornejo; por la Constructora, el Arq. Luis Villareal Rosado; por el Plantel Conalep Cancún, el Lic. Petronilo Avila y por la Dirección General del Conalep Quintana Roo, el suscrito, se ejecutaron las acciones siguientes:

A).- En los edificios D, G y H:

- 1.- Se corroboraron físicamente los generadores correspondientes a los conceptos contratados.
- 2.- Se verificaron con sondeos físicos y visuales, las reparaciones realizadas en los elementos estructurales, con la finalidad de constatar que corresponda a la descripción de los conceptos contratados.
- 3.- Con relación a la aplicación del impermeabilizante en losas de azotea, se detectó que en el edificio G, ya concluyeron los trabajos, faltando por impermeabilizar los edificios D y H, contando estos con el afine.
- 4.- Referente a la aplicación de pintura en los edificios, se observó que la totalidad del edificio G, ya fue pintado. En los edificios D y H, algunas áreas no tienen aplicado pintura y en otra falta una mano de pintura, por lo que se solicitó al contratista, completar los trabajos a la brevedad posible.
- 5.- En algunos elementos estructurales, no se pudo apreciar la existencia de corrosión del acero de refuerzo, debido a las múltiples capas de pintura aplicadas con anterioridad.
- 6.- Debido a que, en algunos elementos estructurales, se aplicó una capa de mortero con material planitop, no se pudo identificar precisamente las áreas que fueron reparadas, por lo que se solicitó a la empresa contratista, presente evidencia fotográfica de los trabajos ejecutados para la validación correspondiente.

7.- Se pudo constatar que, al momento del sondeo físico, surgieron nuevas áreas con desprendimiento de concreto.

Nota:

Actualmente, los trabajos se encuentran suspendidos y se tiene considerado reanudarlos, hasta que el IFEQROO cuantifique el volumen de obra ejecutada y determine los alcances del contrato.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/34/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 26 al 28 de septiembre de 2019, con el fin de continuar participando en el levantamiento físico de los edificios rehabilitados por el IFEQROO, en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la actividad realizada, en la que participaron por el IFEQROO, los CC. Arq. José Oswaldo Tuz Domínguez, Arq. Kenny Pérez Rodríguez, Ing. Joel Mex Herrera e Ing. Wilema Salas Cornejo; por la Constructora, el Arq. Luis Villareal Rosado; por el Plantel Conalep Cancún, el Lic. Petronilo Avila y por la Dirección General del Conalep Quintana Roo, el suscrito, se ejecutaron las acciones siguientes:

A).- En los edificios D, G y H:

- 1.- Se corroboraron físicamente los generadores correspondientes a los conceptos contratados.
- 2.- Se verificaron con sondeos físicos y visuales, las reparaciones realizadas en los elementos estructurales, con la finalidad de constatar que corresponda a la descripción de los conceptos contratados.
- 3.- Con relación a la aplicación del impermeabilizante en losas de azotea, se detectó que en el edificio G, ya concluyeron los trabajos, faltando por impermeabilizar los edificios D y H, contando estos con el afine.
- 4.- Referente a la aplicación de pintura en los edificios, se observó que la totalidad del edificio G, ya fue pintado. En los edificios D y H, algunas áreas no tienen aplicado pintura y en otra falta una mano de pintura, por lo que se solicitó al contratista, completar los trabajos a la brevedad posible.
- 5.- En algunos elementos estructurales, no se pudo apreciar la existencia de corrosión del acero de refuerzo, debido a las múltiples capas de pintura aplicadas con anterioridad.
- 6.- Debido a que, en algunos elementos estructurales, se aplicó una capa de mortero con material planitop, no se pudo identificar precisamente las áreas que fueron reparadas, por lo que se solicitó a la empresa contratista, presente

evidencia fotográfica de los trabajos ejecutados para la validación correspondiente.

7.- Se pudo constatar que, al momento del sondeo físico, surgieron nuevas áreas con desprendimiento de concreto.

Nota:

Actualmente, los trabajos se encuentran suspendidos y se tiene considerado reanudarlos, hasta que el IFEQROO cuantifique el volumen de obra ejecutada y determine los alcances del contrato.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/34/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 26 al 28 de septiembre de 2019, con el fin de continuar participando en el levantamiento físico de los edificios rehabilitados por el IFEQROO, en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la actividad realizada, en la que participaron por el IFEQROO, los CC. Arq. José Oswaldo Tuz Domínguez, Arq. Kenny Pérez Rodríguez, Ing. Joel Mex Herrera e Ing. Wilema Salas Cornejo; por la Constructora, el Arq. Luis Villareal Rosado; por el Plantel Conalep Cancún, el Lic. Petronilo Avila y por la Dirección General del Conalep Quintana Roo, el suscrito, se ejecutaron las acciones siguientes:

A).- En los edificios D, G y H:

- 1.- Se corroboraron físicamente los generadores correspondientes a los conceptos contratados.
- 2.- Se verificaron con sondeos físicos y visuales, las reparaciones realizadas en los elementos estructurales, con la finalidad de constatar que corresponda a la descripción de los conceptos contratados.
- 3.- Con relación a la aplicación del impermeabilizante en losas de azotea, se detectó que en el edificio G, ya concluyeron los trabajos, faltando por impermeabilizar los edificios D y H, contando estos con el afine.
- 4.- Referente a la aplicación de pintura en los edificios, se observó que la totalidad del edificio G, ya fue pintado. En los edificios D y H, algunas áreas no tienen aplicado pintura y en otra falta una mano de pintura, por lo que se solicitó al contratista, completar los trabajos a la brevedad posible.
- 5.- En algunos elementos estructurales, no se pudo apreciar la existencia de corrosión del acero de refuerzo, debido a las múltiples capas de pintura aplicadas con anterioridad.
- 6.- Debido a que, en algunos elementos estructurales, se aplicó una capa de mortero con material planitop, no se pudo identificar precisamente las áreas que fueron reparadas, por lo que se solicitó a la empresa contratista, presente evidencia fotográfica de los trabajos ejecutados para la validación correspondiente.

7.- Se pudo constatar que, al momento del sondeo físico, surgieron nuevas áreas con desprendimiento de concreto.

Nota:

Actualmente, los trabajos se encuentran suspendidos y se tiene considerado reanudarlos, hasta que el IFEQROO cuantifique el volumen de obra ejecutada y determine los alcances del contrato.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/34/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 26 al 28 de septiembre de 2019, con el fin de continuar participando en el levantamiento físico de los edificios rehabilitados por el IFEQROO, en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la actividad realizada, en la que participaron por el IFEQROO, los CC. Arq. José Oswaldo Tuz Domínguez, Arq. Kenny Pérez Rodríguez, Ing. Joel Mex Herrera e Ing. Wilema Salas Cornejo; por la Constructora, el Arq. Luis Villareal Rosado; por el Plantel Conalep Cancún, el Lic. Petronilo Avila y por la Dirección General del Conalep Quintana Roo, el suscrito, se ejecutaron las acciones siguientes:

A).- En los edificios D, G y H:

- 1.- Se corroboraron físicamente los generadores correspondientes a los conceptos contratados.
- 2.- Se verificaron con sondeos físicos y visuales, las reparaciones realizadas en los elementos estructurales, con la finalidad de constatar que corresponda a la descripción de los conceptos contratados.
- 3.- Con relación a la aplicación del impermeabilizante en losas de azotea, se detectó que en el edificio G, ya concluyeron los trabajos, faltando por impermeabilizar los edificios D y H, contando estos con el afine.
- 4.- Referente a la aplicación de pintura en los edificios, se observó que la totalidad del edificio G, ya fue pintado. En los edificios D y H, algunas áreas no tienen aplicado pintura y en otra falta una mano de pintura, por lo que se solicitó al contratista, completar los trabajos a la brevedad posible.
- 5.- En algunos elementos estructurales, no se pudo apreciar la existencia de corrosión del acero de refuerzo, debido a las múltiples capas de pintura aplicadas con anterioridad.
- 6.- Debido a que, en algunos elementos estructurales, se aplicó una capa de mortero con material planitop, no se pudo identificar precisamente las áreas que fueron reparadas, por lo que se solicitó a la empresa contratista, presente evidencia fotográfica de los trabajos ejecutados para la validación correspondiente.

7.- Se pudo constatar que, al momento del sondeo físico, surgieron nuevas áreas con desprendimiento de concreto.

Nota:

Actualmente, los trabajos se encuentran suspendidos y se tiene considerado reanudarlos, hasta que el IFEQROO cuantifique el volumen de obra ejecutada y determine los alcances del contrato.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-10-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Subcoordinación de Planeación y Modernización

Nota

Ninguna

Importe total de la comisión

2000.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.