



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## Supervisión de obra

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2019

#### **Periodo que se reporta**

diciembre

#### **Tipo de viaje**

Local

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

Cancún

**Motivo del encargo o comisión**

Control y seguimiento de obra

**Fecha de salida**

12/17/2019 - 13:30

**Fecha de regreso**

12/20/2019 - 06:30

**Datos de la partida****Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

1032.00

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

1032.00

**Hospedaje**

1200.00

**Viáticos comprobados**

2500.00

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

2500.00

**Viáticos en el país**

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

**Alimentación**

2500.00

**Arrendamiento de Vehículos**

0.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

0.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes****Actividades realizadas**

Con oficio DG/SCPM/41/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 17 al 19 de diciembre de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están

ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

Acceso Principal al Plantel

Se ejecutó el colado de concreto del 90% de las placas que conforman el piso de acceso al Plantel.

Plazoleta ubicada entre los edificios "A" y "D"

Presenta un avance aproximado de 70%, en lo que concierne al colado de concreto de las placas que conforman el piso de la plazoleta.

Edificio "B"

Se repararon las traveses, columnas y Plafón.

Está pendiente de reparar la cimentación del costado lateral derecho del edificio.

### **Resultados obtenidos**

Con oficio DG/SCPM/41/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 17 al 19 de diciembre de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

Acceso Principal al Plantel

Se ejecutó el colado de concreto del 90% de las placas que conforman el piso de acceso al Plantel.

Plazoleta ubicada entre los edificios "A" y "D"

Presenta un avance aproximado de 70%, en lo que concierne al colado de concreto de las placas que conforman el piso de la plazoleta.

Edificio "B"

Se repararon las traveses, columnas y Plafón.

Está pendiente de reparar la cimentación del costado lateral derecho del edificio.

### **Contribuciones**

Con oficio DG/SCPM/41/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 17 al 19 de diciembre de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

Acceso Principal al Plantel

Se ejecutó el colado de concreto del 90% de las placas que conforman el piso de acceso al Plantel.

Plazoleta ubicada entre los edificios "A" y "D"

Presenta un avance aproximado de 70%, en lo que concierne al colado de concreto de las placas que conforman el

piso de la plazoleta.

Edificio "B"

- Se repararon las traves, columnas y Plafón.
- Está pendiente de reparar la cimentación del costado lateral derecho del edificio.

### **Conclusiones**

Con oficio DG/SCPM/41/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 17 al 19 de diciembre de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

Acceso Principal al Plantel

- Se ejecutó el colado de concreto del 90% de las placas que conforman el piso de acceso al Plantel.

Plazoleta ubicada entre los edificios "A" y "D"

- Presenta un avance aproximado de 70%, en lo que concierne al colado de concreto de las placas que conforman el piso de la plazoleta.

Edificio "B"

- Se repararon las traves, columnas y Plafón.
- Está pendiente de reparar la cimentación del costado lateral derecho del edificio.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2019-12-20

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Subcoordinación de Planeación y Modernización

### **Nota**

Ninguna

### **Importe total de la comisión**

3552.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.