



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DOYE.0089.21

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ-PUERTO MORELOS

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAM BASICO Y FAM SUPERIOR

Fecha de salida

02/02/2021 - 06:00

Fecha de regreso

02/03/2021 - 23:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1740.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1740.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1500.81

Recurso económico

Estatel

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3240.81

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL 2021

02 DE FEBRERO DEL 2021

- SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. VILLAS MORELOS, LOC. PUERTO MORELOS, MPIO. PUERTO MORELOS

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL CON EL OBJETO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS EN DICHO PLANTEL LAS CUALES SE ENLISTAN A CONTINUACION:

1. REHABILITACION DE EDIFICIOS B Y C , OBRA EXTERIOR , ANDADORES DE CONCRETO, LUMINARIAS LED, BARDAS EN FACHADA Y PISOS DE CONCRETO EN ESTACIONAMIENTO.
2. CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TERMINADA CON SUS ESTRUCTURAS PARA BASQUET Y FUTBOL, ASI COMO LA PINTURA ANTIDERRAPANTE DE LA MISMA.
3. CONSTRUCCION DE PORTICO Y TRAMO DE BORDA PERIMETRAL LATERAL APROX 35 ML
4. CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL LATERAL APROX 104 ML

POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZAR RECORRIDO Y REVISION DE TABLA COMPARATIVA SE DETERMINO QUE LAS OBRAS 2,3 Y 4 NO PRESENTAN OBSERVACIONES POR LO QUE SE PUEDE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE ESAS

OBRAS , CON LO QUE RESPECTA A LA OBRA 1 , NO SE CUENTAN CON LOS CONTRATOS DE LUZ Y AGUA POR LO QUE NO PUEDE SER FIRMADO POR ESE MOTIVO, ADEMÁS DE OTRAS OBSERVACIONES MENORES PLASMADAS EN MINUTA DE TRABAJO, CABE MENCIONAR QUE ESTUVIERON PRESENTES AUTORIDADES DEL SECTOR DE EDUCACION, DIRECTORA, CONTRATISTA Y UN SERVIDOR.

03 DE FEBRERO DE 2021

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, LOC. CANCÚN, MPIO. BENITO JUÁREZ

SE REALIZA RECORIDO DE SUPERVISIÓN SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO EL COLADO DE CONCRETO CICLOPEO EN ZAPATAS ZC-01 DE ACUERDO A PLANO Y ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS POR EL ESTRUCTURISTA, LO SIGUIENTE A REALIZAR ES EL COLADO DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR , SE OBSERVA YA SE TIENEN ARMADAS 10 PZAS DE PARRILA DOBLE DE ZAPATAS CON ACERO DE REFUERZO DEL NUM.6 Y PINTURA NOXID DE BEREL COMO ANTICORROSIVO

- UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOC. CANCÚN, MPIO. BENITO JUÁREZ

SE REALIZA RECORIDO DE SUPERVISIÓN SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS PARA RESIDUOS, FALTA CANCELERÍA DE ALUMINIO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, YA SE ENCUENTRA PREPARADA SUPERFICIE PARA EL COLADO DE FIRME DE CONCRETO PARA CAMINES DE RECOLECTA, TAMBIÉN SE HA CONCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EL REBOMBEO DEL CARCAMO SANITARIO, EN PLANTA BAJA SE TRABAJA EL ÁREA DEL AUDITORIO SE HAN CONCLUIDO LOS COLADOS PARA LOS ESPACIOS DE BUTACAS, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA NEGRA DEL SANITARIO PARA DISCAPACITADOS, SE TRABAJA EN COLADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DONDE SE ALOJARA EL ELEVADOR, EN OBRA EXTERIOR SE TRABAJA EL COLADO DE PISOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ASÍ COMO EL RODAPIE PARA RECIBIR ESOS PISOS, EN SEGUNDO NIVEL SE HA CONCLUIDO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS ACABADOS, PLAFONES, MUEBLES DE BAÑO, LOSETAS EN MUROS Y PISOS. TAMBIÉN SE HA CONCLUIDO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y TERMOSTATOS DE AIRE ACONDICIONADO, LUMINARIAS LED EN INTERIORES Y DE PLAFÓN EN EXTERIORES. SE TRABAJA EN COLOCACIÓN DE PLAFÓN LISO EN ENTRECALLE DE PLAFÓN EN SEGUNDO NIVEL, ADEMÁS SE TRABAJA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA LA COLOCACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN TERCER NIVEL SE HA CONCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA LA CUAL SE ENCUENTRAN FORRANDO CON LOSETA ANTIDERRAPANTE.

OBSERVACIONES: SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2021-02-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

2240.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.