

Complementar recorrido por los planteles de Cancún

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2022

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

U

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Supervisar la infraestructura física

Fecha de salida

03/01/2022 - 03:00

Fecha de regreso

03/02/2022 - 23:55

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

550.00

Viáticos comprobados

1000.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1000.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

450.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1000.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/007/2022 de fecha 28 de febrero de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de complementar el recorrido en los planteles de Cancún, Quintana Roo.

Dado que, únicamente faltó visitar el Plantel CONALEP Cancún, se procedió a realizar lo propio, detectando durante el recorrido que, algunos edificios presentan desprendimiento de concreto en el plafón, trabes y columnas.

Cabe destacar que, en el segundo semestre del año 2019, se rehabilitó el plafón, trabes, columnas, muros y pisos de 9 edificios del Plantel en comento, observando ahora que, en las secciones que fueron rehabilitadas, se está presentando nuevamente el desprendimiento del concreto, tal y como se visualiza en la reseña fotográfica anexa.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/007/2022 de fecha 28 de febrero de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de complementar el recorrido en los planteles de Cancún, Quintana Roo.

Dado que, únicamente faltó visitar el Plantel CONALEP Cancún, se procedió a realizar lo propio, detectando durante el recorrido que, algunos edificios presentan desprendimiento de concreto en el plafón, trabes y columnas.

Cabe destacar que, en el segundo semestre del año 2019, se rehabilitó el plafón, trabes, columnas, muros y pisos de 9 edificios del Plantel en comento, observando ahora que, en las secciones que fueron rehabilitadas, se está presentando nuevamente el desprendimiento del concreto, tal y como se visualiza en la reseña fotográfica anexa.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/007/2022 de fecha 28 de febrero de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de complementar el recorrido en los planteles de Cancún, Quintana Roo.

Dado que, únicamente faltó visitar el Plantel CONALEP Cancún, se procedió a realizar lo propio, detectando durante el recorrido que, algunos edificios presentan desprendimiento de concreto en el plafón, trabes y columnas.

Cabe destacar que, en el segundo semestre del año 2019, se rehabilitó el plafón, trabes, columnas, muros y pisos de 9 edificios del Plantel en comento, observando ahora que, en las secciones que fueron rehabilitadas, se está presentando nuevamente el desprendimiento del concreto, tal y como se visualiza en la reseña fotográfica anexa.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/007/2022 de fecha 28 de febrero de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de complementar el recorrido en los planteles de Cancún, Quintana Roo.

Dado que, únicamente faltó visitar el Plantel CONALEP Cancún, se procedió a realizar lo propio, detectando durante el recorrido que, algunos edificios presentan desprendimiento de concreto en el plafón, trabes y columnas.

Cabe destacar que, en el segundo semestre del año 2019, se rehabilitó el plafón, trabes, columnas, muros y pisos de 9 edificios del Plantel en comento, observando ahora que, en las secciones que fueron rehabilitadas, se está presentando nuevamente el desprendimiento del concreto, tal y como se visualiza en la reseña fotográfica anexa.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2022-03-11

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Jefatura de Proyecto de la Unidad de Servicios Administrativos y Subcoordinación de Planeación y Modernización

Nota

Ninguna

Importe total de la comisión

1000.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.