



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

IFEQROOO.DOYE. 1213

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

SOLIDARIDAD-BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

07/24/2023 - 05:00

Fecha de regreso

07/26/2023 - 22:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2610.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2610.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

700.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37201 Pasajes terrestres nacionales

Importe ejercido por partida

724.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

404.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

DEL 24 DE JULIO DEL 2023.

T.V. TOMAS GARRIGOS BOBADILLA, PLAYA DEL CARMEN, se trabajó en colado de columnas, d determino pasos de instalaciones y se solicitó personal y materiales para incrementar avance de obra.

PRIM. GERTRUDIS BOCANEGRA, PLAYA DEL CARMEN, se trabaja en cimbrado de contratrabes, se indicó residente verificar procedimientos constructivos y paso de instalaciones.

PRIM. CCILIO CHI, PLAYA DEL CARMEN, se trabaja en colado de trabes, se observó un mal procedimiento de colado por lo que se pidió la demolición de una trabe, cambio de bastones en trabe, y se pidió trabaja en el frente de escalera.

SEC. TEC. #41 LUZ MARIA ZAPATA, PLAYA DEL CARMEN, Se realizo la visita de obra, se observó poco avance, se pedio realizar estrategias para el avance de obra, se estima que se cuele la losa de dos aulas de 2 nivel. Se determino paso de instalaciones.

PRIM. CLEMENTINA BATALLA TORRES PLAYA DEL CARMEN. Se realizo visita de obra, se trabaja en aplanados de muros y plafones, se prepara dirección para firme, se considera que la obra se termina en tiempo.

DEL 25 DE JULIO DEL 2023.

PRIM. NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM, Se realizo visita de la obra, se metió maquinaria para despalme de terreno, se pidió residente presentar estrategias para realizar las obras la mas pronto posible.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM, Se realizo visita de la obra, se metió maquinaria para despalme de terreno, se pidió residente presentar estrategias para realizar las obras la mas pronto posible

DEL 26 DE JULIO DEL 2023.

CBTIS 272, CANCUN, se realizó visita de obra, se trabaja en el cimbrado y preparación de colado de la última zapata, se habilita cimbra y colado de contratrabes, se observó obra atrasada, se pidió al residente estrategias de trabajo para incrementar avance en la obra.

JARDIN DE NIÑOS CIELO NUEVO, CANCUN, se trabaja en colado lado de cadenas y zoclos, de edificio A, en edificio B se forja mamposterías, se pidió incrementar los avances de obra.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION PARAISO MAYA, CANCUN, se visitó la obra, en edificio A, se trabaja en forjado de muros de block, cadenas y castillos, rellenos, se pidió dejar pasos de instalaciones. En edificio B, se trabaja en muro de block de enrase, se pidió colado de celdas de block. Se pidió en la general más avance.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION PARAISO MAYA, CANCUN, se visitó la obra, trabaja en terminación de excavación, obra atrasada se habló con contratista para definir ya entrar a hacer los trabajos en forma, se habilita acero de zapatas, se encontró 5 personas, y dos maquinarias en excavación. Se pidió estrategias de trabajo.

CETMAR 41, CANCUN, se visitó la obra, edificio D colado de zapatas, habilitado de aceros y cimbra en cimentación para contratrabes y dados, en edificio E se trabaja en hincado de columnas y terminación de excavación de zapata corrido, se revisión con residente y supervisión planos de instalaciones. Se pidió más avance de obra.

BACHILLERES 4 CANCUN, Se trabaja en cimbrado, armado de zapatas, se continúa colando plantillas y se hincaron 6 columnas, se trabaja en habilitado de aceros, se encontró poco personal se pidió al supervisor implementar estrategia para avance.

BACHILLERES PUERTO MORELOS, Se trabaja en colado de columnas contratrabes, se rellenas áreas interiores. Obra con poco avance, se pidió el supervisor implementar estrategias para generar avance, obra con poco personal y falta cimbra para habilitar trabes.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2023-07-31

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

3910.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.