



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

IFEQROOO.DOYE. 0051.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, SOLIDARIDAD. BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

01/18/2024 - 11:29

Fecha de regreso

01/19/2024 - 11:29

Datos de la partida

Hospedaje

1089.00

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Importe ejercido por partida de viáticos

1089.27

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2178.27

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

DEL 18 DE ENERO DEL 2024.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se realizo recorrido de obra, en edificio B, se trabaja en aplanados de aulas planta alta, emplaste de elementos estructurales, y colocación de loseta y salidas eléctricas, salidas hidráulicas en sanitarios. En edificio A, se trabaja en emplaste de estructura, aplanados y salidas eléctricas y de datos, se pidió iniciar con los trabajos de obra exterior eléctrica, murete, registros, base de transformador, para dar continuidad con la otra empresa de la interconexión. Se pidió iniciar con los tramites de cfe.

Se inicio con trabajos de barda.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se realizo recorrido de obra, en edificio no se encontró personal trabajando, aún falta trabajos de instalaciones eléctricas en murete y exterior. Se pidió al residente hacer hincapié con la empresa de estos trabajos.

Se realiza la barda en trabajos de excavaciones.

U.T. Tulum. Se realizado vivista de obra, se trabaja en colganteo de estructura de plafón, se realiza las instalaciones eléctricas. La empresa que realizara la instalación de aires acondicionados aun no entra, esto puede ser problema de dañe la estructura de plafones que realiza la otra empresa. Por lo que se solicitó para que a la brevedad se inicien los trabajos, se pidió al residente estar pendiente de estos trabajos y los de media tensión para alimentar el plantel y el edificio.

C.A.M. NUEVA CREACION, PLAYA DEL CARMEN. Se realizo recorrido de obra, Se continua trabajan con instalaciones de lámparas y ventiladores, se realiza aplicación de pintura, salidas de aires acondicionados, y se trabaja en terminación de sanitarios, faltando colocación de muebles. Se pidió trabajan en obra exterior eléctrico y continuar con los tramites de media tensión.

Se continua trabajando en barda, cimentación, cadenas , castillos muros de block, se pidió hacer corte de material C, del lado de la avenida ya que se quedó expuesta mucho material por la que se pudo romper para alinear y tratar de perfila el terreno con la barda.

PRIMARIA TERRITORIO DE QUINTANA ROO, PLAYA DE CARMEN, Se realizo recorrido de obra, se pidió limpieza de áreas, recortes de pintura, poner respiradero en instalaciones de poso, biodigestor. Se programará entrega de obra.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA, CANCUN. Ya se tiene alumnos, se trabaja en forjado de barda y pórtico, se pidió ya la terminación de los trabajos a la brevedad.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA, CANCUN, Ya se tiene alumnos en el plantel, se trabaja en obra exterior eléctrica para alimentar plantel, se realiza excavación de banco de ductos.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO, CANCUN. Se realizo recorrido se realiza barda, se observó que no se están respetando los planos de ancho de cimentación, anclaje de varillas y separación entre módulos de barda. no se tiene planos y se pidió al residente estar al pendiente de que los trabajos se realicen con base a planos y catálogos. Aun falta trabajos de instalaciones en subestación.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO, CANCUN, Se trabaja en terminación de los sanitarios, colocación de protectores, cancelerías, se realizó observaciones varias a los acabados.

barda, se observó que no se están respetando los planos de ancho de cimentación, anclaje de varillas y separación entre módulos de barda. no se tiene planos y se pidió al residente estar al pendiente de que los trabajos se realicen con base a planos y catálogos.

Aún faltan trabajos de subestación.

Resultados obtenidos

DEL 18 DE ENERO DEL 2024.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se realizo recorrido de obra, en edificio B, se trabaja en aplanados de aulas planta alta, emplaste de elementos estructurales, y colocación de loseta y salidas eléctricas, salidas hidráulicas en sanitarios. En edificio A, se trabaja en emplaste de estructura, aplanados y salidas eléctricas y de datos, se pidió iniciar con los trabajos de obra exterior eléctrica, murete, registros, base de transformador, para dar continuidad con la otra empresa de la interconexión. Se pidió iniciar con los tramites de cfe.

Se inicio con trabajos de barda.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se realizo recorrido de obra, en edificio no se encontró personal trabajando, aún falta trabajos de instalaciones eléctricas en murete y exterior. Se pidió al residente hacer hincapié con la empresa de estos trabajos.

Se realiza la barda en trabajos de excavaciones.

U.T. Tulum. Se realizado vivista de obra, se trabaja en colganteo de estructura de plafón, se realiza las instalaciones eléctricas. La empresa que realizara la instalación de aires acondicionados aun no entra, esto puede ser problema de dañe la estructura de plafones que realiza la otra empresa. Por lo que se solicitó para que a la brevedad se inicien los trabajos, se pidió al residente estar pendiente de estos trabajos y los de media tensión para alimentar el plantel y el edificio.

C.A.M. NUEVA CREACION, PLAYA DEL CARMEN. Se realizo recorrido de obra, Se continua trabajan con instalaciones de lámparas y ventiladores, se realiza aplicación de pintura, salidas de aires acondicionados, y se trabaja en terminación de sanitarios, faltando colocación de muebles. Se pidió trabajan en obra exterior eléctrico y continuar con los tramites de media tensión.

Se continua trabajando en barda, cimentación, cadenas , castillos muros de block, se pidió hacer corte de material C, del lado de la avenida ya que se quedó expuesta mucho material por la que se pudo romper para alinear y tratar de

perfila el terreno con la barda.

PRIMARIA TERRITORIO DE QUINTANA ROO, PLAYA DE CARMEN, Se realizo recorrido de obra, se pidió limpieza de áreas, recortes de pintura, poner respiradero en instalaciones de poso, biodigestor. Se programará entrega de obra.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA, CANCUN. Ya se tiene alumnos, se trabaja en forjado de barda y pórtico, se pidió ya la terminación de los trabajos a la brevedad.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA, CANCUN, Ya se tiene alumnos en el plantel, se trabaja en obra exterior eléctrica para alimentar plantel, se realiza excavación de banco de ductos.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO, CANCUN. Se realizo recorrido se realiza barda, se observó que no se están respetando los planos de ancho de cimentación, anclaje de varillas y separación entre módulos de barda. no se tiene planos y se pidió al residente estar al pendiente de que los trabajos se realicen con base a planos y catálogos. Aun falta trabajos de instalaciones en subestación.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO, CANCUN, Se trabaja en terminación de los sanitarios, colocación de protectores, cancelerías, se realizó observaciones varias a los acabados.

barda, se observó que no se están respetando los planos de ancho de cimentación, anclaje de varillas y separación entre módulos de barda. no se tiene planos y se pidió al residente estar al pendiente de que los trabajos se realicen con base a planos y catálogos.

Aún faltan trabajos de subestación.

Contribuciones

DEL 18 DE ENERO DEL 2024.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se realizo recorrido de obra, en edificio B, se trabaja en aplanados de aulas planta alta, emplaste de elementos estructurales, y colocación de loseta y salidas eléctricas, salidas hidráulicas en sanitarios. En edificio A, se trabaja en emplaste de estructura, aplanados y salidas eléctricas y de datos, se pidió iniciar con los trabajos de obra exterior eléctrica, murete, registros, base de transformador, para dar continuidad con la otra empresa de la interconexión. Se pidió iniciar con los tramites de cfe.

Se inicio con trabajos de barda.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se realizo recorrido de obra, en edificio no se encontró personal trabajando, aún falta trabajos de instalaciones eléctricas en murete y exterior. Se pidió al residente hacer hincapié con la empresa de estos trabajos.

Se realiza la barda en trabajos de excavaciones.

U.T. Tulum. Se realizado vivista de obra, se trabaja en colganteo de estructura de plafón, se realiza las instalaciones eléctricas. La empresa que realizara la instalación de aires acondicionados aun no entra, esto puede ser problema de dañe la estructura de plafones que realiza la otra empresa. Por lo que se solicitó para que a la brevedad se inicien los trabajos, se pidió al residente estar pendiente de estos trabajos y los de media tensión para alimentar el plantel y el edificio.

C.A.M. NUEVA CREACION, PLAYA DEL CARMEN. Se realizo recorrido de obra, Se continua trabajan con instalaciones de lámparas y ventiladores, se realiza aplicación de pintura, salidas de aires acondicionados, y se trabaja en terminación de sanitarios, faltando colocación de muebles. Se pidió trabajan en obra exterior eléctrico y continuar con los tramites de media tensión.

Se continua trabajando en barda, cimentación, cadenas , castillos muros de block, se pidió hacer corte de material C, del lado de la avenida ya que se quedó expuesta mucho material por la que se pudo romper para alinear y tratar de perfila el terreno con la barda.

PRIMARIA TERRITORIO DE QUINTANA ROO, PLAYA DE CARMEN, Se realizo recorrido de obra, se pidió limpieza de áreas,

recortes de pintura, poner respiradero en instalaciones de poso, biodigestor. Se programará entrega de obra.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA, CANCUN. Ya se tiene alumnos, se trabaja en forjado de barda y pórtico, se pidió ya la terminación de los trabajos a la brevedad.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA, CANCUN, Ya se tiene alumnos en el plantel, se trabaja en obra exterior eléctrica para alimentar plantel, se realiza excavación de banco de ductos.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO, CANCUN. Se realizo recorrido se realiza barda, se observó que no se están respetando los planos de ancho de cimentación, anclaje de varillas y separación entre módulos de barda. no se tiene planos y se pidió al residente estar al pendiente de que los trabajos se realicen con base a planos y catálogos. Aun falta trabajos de instalaciones en subestación.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO, CANCUN, Se trabaja en terminación de los sanitarios, colocación de protectores, cancelerías, se realizó observaciones varias a los acabados.

barda, se observó que no se están respetando los planos de ancho de cimentación, anclaje de varillas y separación entre módulos de barda. no se tiene planos y se pidió al residente estar al pendiente de que los trabajos se realicen con base a planos y catálogos.

Aún faltan trabajos de subestación.

Conclusiones

DEL 18 DE ENERO DEL 2024.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se realizo recorrido de obra, en edificio B, se trabaja en aplanados de aulas planta alta, emplaste de elementos estructurales, y colocación de loseta y salidas eléctricas, salidas hidráulicas en sanitarios. En edificio A, se trabaja en emplaste de estructura, aplanados y salidas eléctricas y de datos, se pidió iniciar con los trabajos de obra exterior eléctrica, murete, registros, base de transformador, para dar continuidad con la otra empresa de la interconexión. Se pidió iniciar con los tramites de cfe. Se inicio con trabajos de barda.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se realizo recorrido de obra, en edificio no se encontró personal trabajando, aún falta trabajos de instalaciones eléctricas en murete y exterior. Se pidió al residente hacer hincapié con la empresa de estos trabajos. Se realiza la barda en trabajos de excavaciones.

U.T. Tulum. Se realizado vivista de obra, se trabaja en colganteo de estructura de plafón, se realiza las instalaciones eléctricas. La empresa que realizara la instalación de aires acondicionados aun no entra, esto puede ser problema de dañe la estructura de plafones que realiza la otra empresa. Por lo que se solicitó para que a la brevedad se inicien los trabajos, se pidió al residente estar pendiente de estos trabajos y los de media tensión para alimentar el plantel y el edificio.

C.A.M. NUEVA CREACION, PLAYA DEL CARMEN. Se realizo recorrido de obra, Se continua trabajan con instalaciones de lámparas y ventiladores, se realiza aplicación de pintura, salidas de aires acondicionados, y se trabaja en terminación de sanitarios, faltando colocación de muebles. Se pidió trabajan en obra exterior eléctrico y continuar con los tramites de media tensión.

Se continua trabajando en barda, cimentación, cadenas , castillos muros de block, se pidió hacer corte de material C, del lado de la avenida ya que se quedó expuesta mucho material por la que se pudo romper para alinear y tratar de perfila el terreno con la barda.

PRIMARIA TERRITORIO DE QUINTANA ROO, PLAYA DE CARMEN, Se realizo recorrido de obra, se pidió limpieza de áreas, recortes de pintura, poner respiradero en instalaciones de poso, biodigestor. Se programará entrega de obra.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA, CANCUN. Ya se tiene alumnos, se trabaja en forjado de

barda y pórtico, se pidió ya la terminación de los trabajos a la brevedad.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA, CANCUN, Ya se tiene alumnos en el plantel, se trabaja en obra exterior eléctrica para alimentar plantel, se realiza excavación de banco de ductos.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO, CANCUN. Se realizo recorrido se realiza barda, se observó que no se están respetando los planos de ancho de cimentación, anclaje de varillas y separación entre módulos de barda. no se tiene planos y se pidió al residente estar al pendiente de que los trabajos se realicen con base a planos y catálogos. Aun falta trabajos de instalaciones en subestación.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO, CANCUN, Se trabaja en terminación de los sanitarios, colocación de protectores, cancelerías, se realizó observaciones varias a los acabados.

barda, se observó que no se están respetando los planos de ancho de cimentación, anclaje de varillas y separación entre módulos de barda. no se tiene planos y se pidió al residente estar al pendiente de que los trabajos se realicen con base a planos y catálogos.

Aún faltan trabajos de subestación.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-01-22

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

4226.67

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.