



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

OFICIO IFEQROO DOYE.0121.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha de salida

02/01/2024 - 08:00

Fecha de regreso

02/02/2024 - 23:00

Datos de la partida

Hospedaje

829.92

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1919.19

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3019.19

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DÍAS DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

01 DE FEBRERO DEL 2024

J. N. POPOL VUH; LOC. MAYA BALAM; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE SUMINISTRARON 3 ANAQUELES TIPO ESQUELETO, SE SUMINISTRÓ UN ARCHIVERO EN LA DIRECCIÓN, EN EL EDIFICIO A Y EDIFICIO B SE COLOCARON LOS PROTECTORES DE HERRERÍA EN LAS PUERTAS Y VENTANAS, EN OBRA EXTERIOR SE COLOCÓ LA CERCA A BASE DE REJACERO, LA EMPRESA NO ESTÁ TRABAJANDO EN EL PLANTEL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. JAVIER ROJO GÓMEZ; LOC. LA BUENA FE; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EN EL EDIFICIO A SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA EN PLAFON, MUROS, MÉNSULAS, SE COLOCARON 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE CERCA A BASE DE

REJACERO, SE TRABAJE EN DETALLES DE LA HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. ARTURO BOLIO YENRO; LOC. LIMONES; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE SUMINISTRÓ MOBILIARIO, MESAS DE MAESTROS, LA EMPRESA NO ESTÁ TRABAJANDO EN EL PLANTEL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. JOSÉ MARÍA DE LA VEGA; LOC. KOPCHEN; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE COLARON CADENAS INTERMEDIAS Y SE HABILITAN Y CUELAN LAS MÉNSULAS DE CONCRETO., DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

SEC. TEC. No.5 EMILIANO ZAPATA; LOC. CHUNHUHUB; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN DETALLES DE PINTURA Y DETALLES DE APLANADOS EN PLAFON, SE CAMBIARON VENTILADORES DE TECHO Y LUMINARIAS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. 10 DE ABRIL DE 1919; LOC. EMILIANO ZAPATA; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EDIFICIO A: SE TRABAJA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE TRABAJA EN EL RELLENO CON SASCAB EN UN AULA, SE PINTÓ EL EDIFICIO; EDIFICIO B: SE TRABAJA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE PINTÓ EL EDIFICIO, SE CAMBIÓ EL IMPERMEABILIZANTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

02 DE FEBRERO DEL 2024

ETV. MOISÉS SÁENZ GARZA; LOC. DZULÁ; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLIA ACRÍLICA, SE TRABAJA EN OBRA EXTERIOR EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE EMPIEZA LA LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO CON UNA RETROEXCAVADORA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

TODAVÍA NO SE EMPIEZAN CON LOS TRABAJOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOTA: ME TRASLADÉ EN VEHÍCULO OFICIAL: DODGE ATTITUDE, PLACAS: URV-966-L

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-02-07

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3019.19

Nombre completo

JOSE ANTONIO SAENZ BOCOS

Cargo

RESIDENTE DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.