



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## visita de inspección de obra

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

febrero

#### **Tipo de viaje**

Nacional

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

PLAYA DEL CARMEN, PUERTO MORELOS Y CANCUN

**Motivo del encargo o comisión**

VISITA DE INSPECCION DE OBRA

**Fecha de salida**

01/31/2024 - 07:00

**Fecha de regreso**

02/02/2024 - 23:30

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

1815.45

**Viáticos comprobados**

1821.21

**Importe ejercido por partida de viáticos**

3921.21

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

3921.21

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

31 de ENERO: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, donde se realizó el recorrido en varias escuelas particulares para hacerle entrega de su invitación emitida por éste Instituto, una vez concluido el recorrido nos trasladamos al hotel de la ciudad de Cancún municipio de Benito Juárez donde pernoctamos.

01 de FEBRERO: Estando en la ciudad de Cancún me traslade a la escuela de nivel Básico Primaria "MONTEVERDI", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios, uno de 3 niveles y otro de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado nos trasladamos a la escuela de nivel Básico Secundaria "KUKULKÁN" donde se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales. Una vez terminado se llevó a cabo el reporte de no conformidad. terminando nos trasladamos al hotel donde pernoctamos.

02 de FEBRERO: Sali de la ciudad de Cancún me traslade a la escuela de nivel Básico Preescolar "KAANS", en la localidad de Puerto Morelos, municipio de Puerto Morelos, donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado nos trasladamos a la escuela de nivel Media Superior "ST. PATRICK" a la Localidad de Playa del Carmen Municipio De Solidaridad donde se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos

y estructurales. Una vez terminado se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Terminando retornamos a la ciudad de Chetumal.

### **Resultados obtenidos**

Aclarar las dudas del director del plantel visitado pudiera tener con respecto a las instalaciones; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento.

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan.

### **Contribuciones**

Que el director del plantel este de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

### **Conclusiones**

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en la visita de inspección en cuanto a la infraestructura correspondiente, se dará continuidad para seguridad del plantel educativo.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

enero - marzo

### **Fecha de validación de la información**

2024-02-10

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Dirección de certificación

### **Importe total de la comisión**

3890.25

### **Nombre completo**

ivonne arely sanchez zapata

### **Cargo**

supervisora de obra

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.