



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

visita de inspección de obra

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN, ISLA MUJERES Y CANCUN

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCION DE OBRA

Fecha de salida

02/28/2024 - 08:00

Fecha de regreso

03/01/2024 - 20:00

Datos de la partida

Hospedaje

3112.20

Viáticos ministrados

2541.63

Viáticos comprobados

1815.45

Viáticos no comprobables

1963.58

Importe ejercido por partida de viáticos

3890.25

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3890.25

Importe total no erogado

1963.58

Reportes

Actividades realizadas

28 de FEBRERO: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, donde se realizó el recorrido en la escuela de nivel Básico Preescolar y nivel Básico secundaria “BRITT ACADEMY”, donde me entreviste con la directora del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de tres edificios, uno de 3 niveles, otro de dos niveles arquitectónicos y uno de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado nos trasladamos a la ciudad de Cancún municipio de Benito Juárez donde pernoctamos.

29 de FEBRERO: Sali de la ciudad de Cancún me traslade a la escuela de nivel Media superior "INSTITUTO METROPOLITANO", en la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez, donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de 4 niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado nos trasladamos a la escuela de nivel Media Superior “BRITT ACADEMY” a la Localidad de Playa del Carmen Municipio De Solidaridad donde se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado nos trasladamos a la ciudad de Cancún

donde pernoctamos.

01 de MARZO: Sali de la ciudad de Cancún me traslade a la escuela de nivel Superior "INSTITUTO METROPOLITANO", en la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez, donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de 4 niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado retornamos a la ciudad de Chetumal.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas del director del plantel visitado pudiera tener con respecto a las instalaciones; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento. Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan.

Contribuciones

Que el director del plantel este de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en la visita de inspección en cuanto a la infraestructura correspondiente, se dará continuidad para seguridad del plantel educativo.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-03-05

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de certificación

Importe total de la comisión

5853.83

Nombre completo

ivonne arely sanchez zapata

Cargo

supervisora de obra

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.