



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

**IFEQROOO.DOYE. 0206.24**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2024

### **Periodo que se reporta**

febrero

### **Tipo de viaje**

Local

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

### **Estado de destino**

Quintana Roo

### **Ciudad de destino**

TULUM, SOLIDARIDAD. BENITO JUAREZ,LAZARO CARDENAS

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

02/19/2024 - 06:00

**Fecha de regreso**

02/22/2024 - 22:34

**Datos de la partida**

**Importe ejercido por partida de viáticos**

2541.63

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

2344.66

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

3267.00

**Recurso económico**

Estatat

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

8353.83

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE TRABAJO

DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se realizo recorrido de obra, en edificio B, se trabaja en colocación de muebles de baños, colocación de lámparas y ventiladores, pintura de muros, colocación de tinacos. En edificio A, se trabaja en colocación de loseta en sanitarios y se trabaja en instalaciones del murete de acometida de media tensión, se indicó que próxima semana se realizara visita de la gobernadora al plantel por lo que se pidió limpieza de obra y terminación de trabajos.

En barda se continua con el lado oeste y aplanados y pintura de pórtico.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se trabaja en barda lateral este, y en pórtico de aplanan muros y plafones, de definió rampas y pisos de acceso.

U.T. TULUM Se realizado vivista de obra, se continúa trabajando en losa en la base de paneles solares, se continúa trabajando en plafones y instalaciones eléctricas interiores.

U.T. PLAYA DEL CARMEN Se realizado vivista de obra, se continúa trabajando en losa en la base de paneles solares, se continúa trabajando en plafones y instalaciones eléctricas interiores. Se reporto a los superiores que la empresa que realiza los trabajos de media tensión aun no han iniciado debido al resolutivo que emite cfe.

DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024.

UQROO, PLAYA DEL CARMEN. Se continúa trabajando en rellenos y se inició con el cimbrado de placas, se pidió la compactación en capas como indica catalogo y con los procesos constructivos necesarios para garantizar la compactación.

UNICAR, CANCUN. Se realizó la visita de obra, se continua trabajan en demoliciones para anclajes, protecciones y desmantelamientos, habilitado de cimbra y aceros. Ya se tienen definido toda la estructura de anclaje. Se pidió implementar más elementos de seguridad por la altura en que se trabaja.

POLITECNICA DE CANCUN, Se visitó la obra , se coló losa, se descimbra y se trabaja en forjado de pretil superior, de iniciaran los trabajos de jardineras y terminación de rellenos para colado de firmes, se pidió dejar pasos de instalaciones. Y se pidió trabaja en las instalaciones de obra exterior, biodigestor, red eléctrica.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, CIELO NUEVO CANCUN. Se trabaja en barda, se realizo observación del anclaje de las varillas de 1", de la alineación de los bloques. Y se pidió la terminación de los mismos así como presentar sus estimaciones. En pórtico se habilita la losa para el aplanada, se pidió al residente solicitar en que proceso van los tramites de cfe.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, CIELO NUEVO CANCUN. Se trabaja en barda, en edificio se realiza tendido de tuberías, se indicó que no se aceptarán los trabajos de estos tendidos debido que no están cumpliendo con las medidas de encofrado pero no se está realizando la excavación para oculta dichas instalaciones. Se trabaja en sanitarios. Se pidió termino de los trabajados para la semana entrante.

DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024.

PRIMARIA COLO. AVANTE CANCUN. Eb edificio B, Se trabaja en aplanados. Instalaciones, cubre tinacos, se suministró materiales de loseta para muros de sanitarios. Se pidió incrementar la fuerza de trabajo. En edificio A, se trabaja en detalles y colocación de muebles de dirección, en barda se continua trabajan en aplanados y en pórtico se habilita losa para su colado.

T.V. NUEVA CREACION, SANTO DOMINGO, LAZARO CARDENAS. Se visito la obra se trabaja en terminación de placas de andador, se forjo mampostería de plaza cívica, se terminan sanitarios, se trabaja en barda lateral y se inicia con el último tramo de la barda frontal.

UQROO, PLAYA DEL CARMEN. Se trabaja en relleno de área de canchas, se solicitó compactación al 90%. Se solicitó realizar los trabajos en capas y agregar agua para garantizar la compactación.

SEC. LUZ MARIA ZAPATA REJON, PLAYA DEL CARMEN. Se realizó la visita de obra con el fin de verificar los trabajos derivado de la visita de obra por parte de la gobernadora del estado, de inauguración de obras realizadas en el municipio de solidaridad.

DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024.

U.T. Poliforme, Cancún. Se visitó la obra, se trabaja en el armado de zapatas y contra trabe, de 7 módulos, en modulo siguientes se trabaja en colado de concreto ciclópeo, se habilita aceros de columnas, se determinaron los pasos de las tuberías varias y de instalaciones.

UNICAR, CANCUN. Se realizó la visita de obra, se continua trabajan en demoliciones para anclajes, protecciones y desmantelamientos, habilitado de cimbra y aceros.  
Se ha trabajado conjuntamente con el personal de obra de la Unicar y con el calculista.

POLITECNICA DE CANCUN, Se visitó la obra ya se tiene toda la losa de comedor habilitada para el colado, se realizó

observación en recubrimientos inferior de trabes, se solicitó verificación de instalaciones para pasos de tuberías.

**Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

**Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

**Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

**Datos de la información**

**Periodo de actualización**

enero - marzo

**Fecha de validación de la información**

2024-02-27

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

ADMINISTRACION

**Importe total de la comisión**

2541.63

**Nombre completo**

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

**Cargo**

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.