



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

OFICIO IFEQROO DOYE.0276.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha de salida

03/05/2024 - 08:00

Fecha de regreso

03/06/2024 - 23:00

Datos de la partida

Hospedaje

829.92

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1919.19

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1100.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3019.19

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DÍAS DEL 05 DE MARZO AL 06 DE MARZO DEL 2024, EN LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

05 DE MARZO DEL 2024

J. N. POPOL VUH; LOC. MAYA BALAM; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE REALIZÓ LA PINTURA EXTERIOR DE LAS AULAS, SE DEMUELE EL ANDADOR DE LOS BAÑOS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. JAVIER ROJO GÓMEZ; LOC. LA BUENA FE; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE PINTARON LAS AULAS, SE COLOCÓ Y REHABILITÓ PROTECCIÓN DE HERRERÍA, SE COLOCARON LAS BASES DE LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y CERCA DE REJACERO, SE PINTÓ EL BAÑO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. ARTURO BOLIO YENRO; LOC. LIMONES; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN LA PINTURA VINÍLICA EN EL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, ASÍ COMO EN LA DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA PARA EL ANCLAJE DE LOS DADOS DE LA REJACERO, ASÍ COMO EN LA COLOCACIÓN DE REJACERO Y PORTÓN A BASE DE REJACERO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. JOSÉ MARÍA DE LA VEGA; LOC. KOPCHEN; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE CONTINÚA TRABAJANDO EN APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES, SE RELLENÓ EL AULA, FALTA FIRME DE CONCRETO, SE TRABAJA EN LA EXCAVACIÓN DE LA RAMPA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. 10 DE ABRIL DE 1919; LOC. EMILIANO ZAPATA; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EDIFICIO A: SE REHABILITÓ LA CANCELERÍA DE MADERA, SE CAMBIARON LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE COLOCÓ EL PISO DE LOSETA EN UN AULA, SE PINTÓ EL EDIFICIO; EDIFICIO B: SE REHABILITÓ LA CANCELERÍA DE MADERA, SE CAMBIARON LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE PINTÓ EL EDIFICIO, SE CAMBIÓ EL IMPERMEABILIZANTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

06 DE MARZO DEL 2024

ETV. MOISÉS SÁENZ GARZA; LOC. DZULÁ; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EDIFICIO A: SE TRABAJA EN LA REHABILITACIÓN DE LOS PROTECTORES DE HERRERÍA Y PINTURA DE ESMALTE EN LA CANCELERÍA DE MADERA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO. (SIN AVANCE ESTA SEMANA), DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

CAI: SE TRABAJA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, TORRE B: SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA: ME TRASLADÉ EN VEHÍCULO OFICIAL: DODGE ATTITUDE, PLACAS: URW-584-L

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-03-07

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3019.19

Nombre completo

JOSE ANTONIO SAENZ BOCOS

Cargo

RESIDENTE DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.