

# Realizar recorridos de inspección a escuelas para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

## **Datos Generales**

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

## Tipo de servidor publico

No titular

## Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

## **Ejercicio**

2024

## Periodo que se reporta

abril

## Tipo de viaje

Nacional

# Datos de la comisión

## País de origen

México

#### Estado de origen

Quintana Roo

## Ciudad de origen

Chetumal

## Municipio de origen

Othón P. Blanco

#### País de destino

México

#### Estado de destino

Quintana Roo

#### Ciudad de destino

Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Lazaro Cardenas, Benito Juarez e Isla Mujeres

#### Motivo del encargo o comisión

Realizar recorridos de inspección para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

#### Fecha de salida

04/08/2024 - 06:00

#### Fecha de regreso

04/12/2024 - 22:00

## Datos de la partida

## Hospedaje

3734.64

#### Viáticos ministrados

2800.98

## Viáticos comprobados

2800.98

## Viáticos no comprobables

0.00

## Importe ejercido por partida de viáticos

6535.62

## **Partidas Adicionales**

#### Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

## Importe ejercido por partida

2500.00

#### Recurso económico

Estatal

## Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

9235.62

## Importe total no erogado

0.00

# Reportes

#### Actividades realizadas

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación y refrendo educativo como a continuación detallo. 08 de ABRIL: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto Municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde se realizó el recorrido de las escuelas de nivel Básico Preescolar "CAMS TUMBEN CUXTAL, PABLO MONTESINO Y GUERRA DE CASTAS", donde me entreviste con los directores de los planteles, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos a cada una de las escuelas, una inspección de las instalaciones y de la aplicación del recurso de la escuela es nuestra, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido de cada uno de las escuelas, se llevó a cabo el reporte de no conformidad para cada escuela. Una vez terminado nos trasladamos a la ciudad de Cancún municipio de Tulum donde pernoctamos.

09 de ABRIL: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de TULUM donde se realizó el recorrido de la escuela de nivel Básico Primaria "FORD 198" donde me entreviste con el directore del plantele, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos a cada una de las escuelas, una inspección de las instalaciones y de la aplicación del recurso de la escuela es nuestra, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente nos trasladamos a las escuelas de nivel Básico Preescolar "Benito Juárez y José María Boca Negra", en la localidad de Macario Gómez Mpio. De Tulum, donde me entreviste con los directores de los planteles, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos a cada una de las escuelas, una inspección de las instalaciones y de la aplicación del recurso de la escuela es nuestra, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido de cada uno de las escuelas, se llevó a cabo el reporte de no conformidad para cada escuela Una vez terminado pernoctamos.

10 de ABRIL: Me traslade a la escuela de nivel Básico Primaria "ADOLFO CISNEROS CAMARA" donde me entreviste con el directore del plantel, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos de inspección de las instalaciones y de la aplicación del recurso de la escuela es nuestra, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente me traslade a la escuela de nivel básico Preescolar y Primaria "ESCUELA LA SALLE PLAYA DEL CARMEN", en la localidad de Playa del carmen, municipio de Benito Juárez, donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de un nivele arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado procedimos a pernoctar en Cancún.

11 de ABRIL: Me traslade a lázaro Cárdenas a la escuela de nivel Básico Preescolar "MARIANA AZUELA" donde me entreviste con el directore del plantel, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos de inspección de las instalaciones y de la aplicación del recurso de la escuela es nuestra, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente me traslade a la escuela de nivel básico Secundaria "ISLAS HERMANAS CANCUN MUJERES", en la Zona Continental de Isla Mujeres, donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de un nivele arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente me dirigí a la ciudad de Cancún a la escuela "ATHIE Y MERAKI SCHOOL" donde me entreviste con los directores de los planteles, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de un nivele arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado procedimos a pernoctar en Cancún.

12 de ABRIL: Me traslade a la escuela MERAKI SCHOOL en la ciudad de Cancún donde me entreviste con los directores de los planteles, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente me traslade a la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto Municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde se realizó el recorrido de las escuelas de nivel Básico Preescolar "FELIPE CARRILLO PUERTO Y KIMACOLAL", donde me entreviste con los directores de los planteles, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos a cada una de las escuelas, una inspección de las instalaciones y de la aplicación del recurso de la escuela es nuestra, se realizó el reporte

fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido de cada uno de las escuelas, se llevó a cabo el reporte de no conformidad para cada escuela. Una vez terminado procedimos a retornar.

#### **Resultados obtenidos**

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

#### Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

#### **Conclusiones**

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

## Datos de la información

#### Periodo de actualización

abril - junio

#### Fecha de validación de la información

2024-04-22

# Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

## Importe total de la comisión

9233.62

#### Nombre completo

Eber Isaias Cante Pool

#### Cargo

Analista Profesional

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.