



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## **SUPERVISION DE OBRA DOYE.0481.24**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

abril

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

04/18/2024 - 05:00

**Fecha de regreso**

04/19/2024 - 22:50

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

1089.27

**Viáticos comprobados**

1089.27

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

2049.27

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

1089.27

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

960.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

249.27

**Importe total no erogado**

77.40

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE TRABAJO

DEL 18 DE ABRIL DEL 2024.

CAM, NUEVA CREACION, PLAYA DEL CARMEN, Se realizo recorrido, se trabaja en limpieza de obra general, se instalan luminarias en pórtico, se aplica pintura en barda frontal, se suministró portón para su colocación portón posterior y portón de pórtico. Se solicito aplicar pintura de rampa y se solicitó limpieza general de obra.

UQROO, Playa Del Carmen, Se realizo visita, se terminó de colar las pacas de canchas, se repararon placas sopladas, se realiza el corte de para la aplicación de poliuretano, se pidió limpieza de obra. En aires acondicionados únicamente se montaron colocaron en azotea, falta suministrar unas conexiones, se estima que para esta semana se inicie con la colocación.

SEC. 27 CANCUN, Se Realizó visita de obra para atender una inconformidad respectó los trabajos que se realizan por el

programa fam potenciado, se realizó levantamiento total de los trabajos y se observaron trabajos deficientes, así mismo se comparó trabajos finales y se determinó una economía a favor del plantel por lo que se solicitó realizar la pintura de cancelería de un aula más y que se deberá atender los detalles. Se levanto minuta de trabajo

NOTA: Por instrucciones de la Ing. Keyla Estefanía Directora de Obras y Equipamiento, se Indicó cambiar recorrido hacia la localidad de Cancún para realizar supervisión de obra en la escuela Sec. José María Morelos y Pavor, derivado de un reporte de la directora por trabajos que no están terminados y obra abandonada, así como de la informalidad respecto al catálogo definitivo con respecto a los volúmenes de obra.

DEL 19 DE ABRIL DEL 2024

U.T. Poliforme, Cancún. Con empresa SIC, Se visitó la obra, se continua trabajan en estructura de muro perimetral, se inició con los trabajos de remate de cadena y pretil, Se pidió continuar con los trabajos. Se solicito limpieza constante de obra.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, CANCUN, Se realizo visita de obra se trabaja en cimbrado y armado de columnas y trabes, se rectificó el armado de los aceros, y se solicitó respetar los recubrimientos indicados, se pidió iniciar los trabajos de acabado en las áreas que se pueden atender, se solicita seguridad y líneas de vida, se pidió estar reportando de los trabajos que se realizará, así mismo se solicitó cuidar los equipos y mobiliaria de universidad.

POLITECNICA DE CANCUN, Se visitó la obra ya se tienen el 100 % de la cancelaria, se pidió detallar los acabados exteriores, rectificar nariz de banquetta, junta de loseta en cocina y en sanitarios. Se piido sellar cancelarías y plafón con columnas circular se tendrá que detallar aun mas. Identificación de circuito y terminar de cerrara los salidas eléctricas. En obra exterior tapar biodigestor e iniciar con la limpieza general de obra.

### **Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2024-05-30

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

ADMINISTRATIVO

### **Importe total de la comisión**

2126.67

### **Nombre completo**

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

### **Cargo**

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.