



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION DE OBRA DOYE.0844.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

07/17/2024 - 04:00

Fecha de regreso

07/19/2024 - 22:45

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1815.45

Viáticos comprobados

1815.45

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4265.45

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1815.45

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

2450.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4265.45

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

17 DE JULIO DEL 2024.

PRIM. NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM, TULUM: Se realizo recorrido de verificación de obra con el personal de auditoria superior de la federación, se revisaron los trabajos correspondientes a los trabajos de media tensión, se revisaron todos los trabajos. No se realizó observación.

CAM GEAN PEAT, PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD; Se realizo recorrido de verificación de obra con el personal de auditoria superior de la federación, se revisaron los trabajos correspondientes a los trabajos de media tensión, se revisaron todos los trabajos. No se realizó observación.

18 DE JULIO DEL 2024.

PRIM. NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO IV ETAPA, CANCUN BENITO JUAREZ: Se realizo recorrido de verificación de obra con el personal de auditoria superior de la federación, se revisaron los trabajos correspondientes a los trabajos de media tensión, se revisaron todos los trabajos. No se realizó observación.

J.N. NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO IV ETAPA CANCUN BENITO JUAREZ: Se realizo recorrido de verificación de obra con el personal de auditoria superior de la federación, se revisaron los trabajos correspondientes a los trabajos de media tensión, se revisaron todos los trabajos. No se realizó observación.

J.N. NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA CANCUN BENITO JUAREZ: Se realizo recorrido de verificación de obra con el personal de auditoria superior de la federación, se revisaron los trabajos correspondientes a los trabajos de media tensión, se revisaron todos los trabajos. No se realizó observación.

19 DE JULIO DEL 2024.

CAM NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO I ETAPA, CANCUN BENITO JUAREZ: Se realizo recorrido de obra, se determinó los trabajos se dio trazo y se indicó el lugar de la primera piedra, se pidió a la empresa los niveles de desplante, se pidio la realizar los trabajos de relleno para el evento y realizar la limpieza de obra,

SEC. NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO SAC BE, CANCUN BENITO JUAREZ: Se realizo recorrido de obra, se trabaja en excavaciones de los edificio A y B, se suministra material de aceros, cimbra y parte de agregados. Se indico el evento de primera piedra para acondicionarlo.

Con la empresa que realizara la obra exterior se dio trazo y se indicó el lugar de la primera piedra, se pidió a la empresa los niveles de desplante, se pidió la realizar los trabajos de relleno para el evento y realizar la limpieza de obra,

SEC. NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO KUSAIL, CANCUN BENITO JUAREZ: Se realizo visita de obra para conocer el terrero y indicar al jefe de zona norte los trabajos que se realizarán de la primera piedra.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2024-07-23

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

3890.45

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.