



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## **SUPERVISION DE OBRA DOYE.0953.24**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

agosto

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

08/15/2024 - 05:00

**Fecha de regreso**

08/16/2024 - 21:23

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

1089.27

**Viáticos comprobados**

1089.27

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1089.27

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

1089.27

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

1037.67

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

2126.67

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE TRABAJO

Nota: Se modifiko recorrido de obra.

15 DE AGOSTO DEL 2024.

Se Realizo Recorrido de supervisión de las obras en Playa del Carmen quedando como sigue:

Primaria. Miguel Hidalgo y Costilla, Se trabaja en habilito de losa, rellenos y acabado de richado en muros interiores, se pidió el apuntalamiento necesario.

Primaria Clementina Batalla, Se trabaja en habilitado de cimbra para columnas, se rellena áreas del exterior, se observó que no se dejó varilla principal de las columnas para dobles en losa, se piido poner bastones, se pidió que este residente en obra.

Primaria Evaristo Segundo Montejo, Se trabaja colado de contratrabes, se inició con el relleno de las áreas exteriores y se está retirando árbol en parte frontal Se pidió incrementar la mano de obra para alcanzar las metas.

J.N. Felipe Carrillo Puerto, Se trabaja en forjado de muro de enrase en cimentación, se continúa habilitando aceros para cadenas de cerramiento, se pidió incrementar fuerza de trabajo.

Secundaria de nueva creación Fraccionamiento Sac Be. Edificio A, colado de contratrabes y habilitado de aceros de columnas, trabes . Edificio B, incado de columnas de 3 ejes, se habilita acero para contratrabes. Se pidió personal para los dos edificios, y se pidió iniciar con los tramites de aguakan y cfe.

16 DE AGOSTO DEL 2024.

Por indicaciones de la Directora de área, se procedió a realizar el recorrido de supervisión de las obras que se realizan en la Ciudad de Cancún, siendo los siguientes:

Prim. María del Socorro Puerto, Se trabaja se habilita acero y cimbra de trabes, se pidió considerar todos sus insumos e incrementar la fuerza de trabajo.

Secundaria 8 de Marzo, En Edificio D, se trabaja en habilitado de aceros para contratrabes y se terminan de encar las columnas faltantes, se observo que no se dejaron la proyección de las varillas para el dobles que se indica en plano. Se piido colocar bastones.

J.N. Sin Nombre, Fracc. Cielo Nuevo, se realizan los trabajos de rellenos y aplanados en murros exteriores, se piido limpieza de obra e iniciar con los trabajos de obra exterior.

Prim. Francisco Hoil, Se continua trabajando en excavación, se inició con colado de plantilla de un eje y se continua habilitando aceros y cimbra.

Secundaria CAM, de nueva creación. Aun no se inician los trabajos de edificio A y B solo se desmonto, en plaza cívica se terminó de realizar el corte en material tipo C, se definió alturas.

Primaria Enrique Méndez Palma, se habilita trabes y aceros en planta baja de las trabes.

Sec. Miguel de Cervantes Saavedra, se habilita lose, se estima que para mañana se cuele losa, se aplanan muros a dos capas.

Prim. Nueva creación Fracc. Paraíso Maya, de Aula, se cuelan columnas y forja muros. Se pidió realiza obra exterior banqueteta e incrementar fuerza de trabajo.

Secundaria Cancún, Se trabaja n colado de columnas y se habilita aceros de trabes y cimbra.

### **Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## **Datos de la información**

**Periodo de actualización**

julio - septiembre

**Fecha de validación de la información**

2024-07-30

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

ADMINISTRATIVO

**Importe total de la comisión**

2126.67

**Nombre completo**

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

**Cargo**

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.