



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION DE OBRA DOYE.1131.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

OTHON P. BLANCO-BACALAR

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

09/18/2024 - 20:30

Fecha de regreso

09/18/2024 - 19:40

Datos de la partida

Viáticos ministrados

363.09

Viáticos comprobados

363.09

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

363.09

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

800.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1163.09

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

T.V. Ignacio Zaragoza, Cacao, Othón P. Blanco, Se realizo visita de obra, se trabaja en le armado de la losa, se incico la demolición de 5 cms de ancho retirando la apa de compresión del aula existentes para que se monten los colados, se realizan los disparos de salidas eléctricas y se pidió dejar gancho de ventilador, se piido el correcto apuntalamiento.

Nota: Se visito oficinas de CFE pero no se encontró el personal de distribución con quien se tenía la cita. Se reprogramao para el dia martes 24 de septiembre en Oficinas de CFE Chetumal.

J.N. Kaambal, Mahahual, Othón P. Blanco. Se realizo visita de obra, se encontró la obra terminada, se observaron detalles de pintura y acabados de boquilla, mala colocación de cortina ciclónica y protector falta pintura. En obra exterior falta limpieza y tapar registros eléctricos.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-11-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

1163.09

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.