



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## **SUPERVISION DE OBRA DOYE.1420.24**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

noviembre

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

11/07/2024 - 07:00

**Fecha de regreso**

11/09/2024 - 17:53

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

1815.00

**Viáticos comprobados**

1815.00

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1815.00

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

1815.00

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

2074.80

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

2374.60

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

6264.40

**Importe total no erogado**

25.40

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE TRABAJO

NOTA: POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA SE MODIFICÓ RECORRIDO.

07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

J.N. Benito Juárez, San Francisco Ake, Felipe Carrillo Puerto.

Se realizó visita de obra para la revisión de los trabajos, debido a la reubicación del edificio, en donde estaba se inundaba, se propuso hacer una modificación al diseño. Y se dio solución a la rampa. Se realizó recorrido con el Arq.

Eduardo Alor.

T.V. NUEVA CREACION, Santo Domingo, Lázaro Cárdenas,

Se visito el plantel, se esta realizando el domo, se tiene columnas coladas con anclas, se demolido placas, se pidió rellenar una grieta(coquera). De igual forma se pidió información del avance respecto al contrato de CFE.

Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se termino la colocación de cancelería, se realiza limpieza de obra, se observó economías y se atender alamparas y piso de concreto. Se pidió al supervisor cerrar obra y entrega de la misma.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se continúa aplanando plafones y muros, se trabaja en salidas eléctricas y forjado de baranda, se detalla escaleras. Se solicito ya las bases para los equipos de paneles solares.

T.V. Tomas Garrigos B. Playa del Carmen Solidaridad. Se continua trabajan en la colocación de cancelerías, se y se coloca piso de loseta en planta alta. Se piido detalles en escalera y colocar los paneles solares.

Nota: Se pernocta en la localidad e Cancún.

08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, colocación de piso de loseta y salidas eléctricas, sanitarias e hidráulicas. Preparado de colado de pisos de pasillo. Se realizaron las bases de los aires acondicionados.

Edificio B, Se aplanan muros y se realizan salidas den sanitarios hombres y mujeres, se forja pretil.

Edificio C, Aplanado de muros y plafones, Se realizan instalaciones.

En obra exterior, se continúa rellenando áreas, y colando piso de concreto y se forja registros eléctricos.

En obra exterior. Plaza civica se tiene el 95 %.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 75%.

En trabajos de media tensión, se tiene 85 %.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, se cuela firma, se aplanan muros. Se rellena área de pasillo.

Edificio B, Se colocan lámparas, ventiladores, salidas varias en sanitarios. Se colocan cancelerías de puertas, ventanas, protectores y cortinas anticiclónicas.

Edificio C, Se colocan lámparas, ventiladores, salidas varias en sanitarios. Se colocan cancelerías de puertas, ventanas, protectores y cortinas anticiclónicas.

Obra exterior.

Red eléctrica, se ponen base de luminarias, tendido de tuberías y encofrados.

Plaza cívica, Se cuela placas de acceso.

Barda, Se continua con el tramo posterior, forjado de muros.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones.

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel. Se piido mandar oficios de atraso de obra.

Sec. CAM, Cancún, Benito Juárez.

Edificio A: Se coloca lámparas, ventiladores, cancelerías de puertas y ventanas.

Edificio B, se colocan losetas en piso y de forja pasillo

Obra Exterior. Se trabaja en colado de placas, Media tensión y Baja tensión. Se inicio con trabajos de trazo de barda.

Nota: Se pernocta en la localidad e Cancún.

CBTIS 111, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja en el armado de las zapatas, dados y columnas, se forja estructura principal. Se hizo observación al armado de los estribos de las columnas.

CBTS 272, Cancún, Benito Juárez, se trabaja en la aplicación de pintura de la estructura principal, se está esperando maquina pasa su montaje en las columnas, la cisterna ya se culminó.

09 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CAM, Playa del Carmen, Solidaridad, Se trabaja en el montaje de las estructuras principal.

Sec. Luz María Zapata Rejón, Playa del Carmen, Solidaridad. Se trabaja en colado de columnas, y se informó que se trabaja las estructuras en taller. Se pidió rectificar medidas de columnas y ejes.

### **Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2024-11-15

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

ADMINISTRATIVO

### **Importe total de la comisión**

6289.80

### **Nombre completo**

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

### **Cargo**

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.