



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

visita de inspección de obra

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, PLAYA DEL CARMEN Y CANCUN

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCION DE OBRA

Fecha de salida

11/06/2024 - 07:00

Fecha de regreso

11/08/2024 - 21:30

Datos de la partida

Hospedaje

2074.80

Viáticos ministrados

1815.45

Viáticos comprobados

1815.45

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3890.25

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3890.25

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

6 de NOVIEMBRE: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de Tulum Municipio de Tulum, donde se realizó el recorrido en diferentes escuelas de distintos niveles educativos, con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes, posteriormente nos dirigimos a las escuelas de iniciativa privada, donde posteriormente me entreviste con los directores y continué con la entrega de invitaciones para que inicien su proceso de certificación o renueven su certificado. Posteriormente me traslade a la escuela de nivel Secundaria "Colegio Internacional Alemán" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido, se llevó a cabo el reporte de no conformidad en el cual se dejaron todas las observaciones encontradas Una vez terminado pernoctamos en la ciudad de Cancán.

7 de NOVIEMBRE: Estando en la Ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, me traslade a la escuela de nivel Inicial "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SIGLO XXI REG. 94 Y 104", donde me entreviste la representante legal para la entrega de sus certificados correspondientes, el llenado de notificación y firma de entrega de la documentación, posteriormente nos trasladamos a la escuela de nivel Preescolar "CENTRO EDUCATIVO JARDINCITO DE COLORES" donde me entreviste la representante legal para la entrega de sus certificados correspondientes, el llenado de notificación y firma de entrega de la documentación con los directores y continué con la entrega de invitaciones para que inicien su proceso de certificación o renueven su certificado. Una vez terminado pernoctamos en la ciudad de Playa del Carmen.

8 de NOVIEMBRE: Estando en la ciudad Playa del Carmen, me traslade a la escuela de nivel inicial "Baxal Paal" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente me traslade a la escuela de nivel Secundaria "XAMAN HA" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido, se llevó a cabo el reporte de no conformidad en el cual se dejaron todas las observaciones encontradas. Una vez terminado procedimos a retornar.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas del director del plantel visitado pudiera tener con respecto a las instalaciones; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento.

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan.

Contribuciones

Que el director del plantel este de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en la visita de inspección en cuanto a la infraestructura correspondiente, se dará continuidad para seguridad del plantel educativo.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-11-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de certificación

Importe total de la comisión

3890.25

Nombre completo

ivonne arely sanchez zapata

Cargo

supervisora de obra

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.