



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

visita de inspección de obra

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN Y CANCUN

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCION DE OBRA

Fecha de salida

11/27/2024 - 06:00

Fecha de regreso

11/29/2024 - 22:00

Datos de la partida

Hospedaje

2074.80

Viáticos ministrados

1815.45

Viáticos comprobados

1815.45

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3890.25

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3890.25

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

27 de NOVIEMBRE: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, a la escuela de nivel media superior "ESCUELA LA SALLE" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Ahí mismo iniciamos la visita de la escuela de nivel secundaria "ESCUELA LA SALLE", en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado pernoctamos en la ciudad de Cancún.

28 de NOVIEMBRE: Estando en la Ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, me traslade a la escuela de nivel Preescolar "COLEGIO PAULO FREIRE", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente estando en la ciudad de Cancún, nos dirigimos a una reunión del DIF para tocar temas relacionados con escuelas de nivel inicial cai. Una vez terminado pernoctamos en la

ciudad de Cancún.

29 de NOVIEMBRE: Estando en la Ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, me traslade a la escuela De nivel superior "AZTLAN" con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes. Posteriormente nos dirigimos A la ciudad Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, nos traslade a la escuela pública de nivel Básico Primaria "José Fernández de Lizardi" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de tres edificios de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado retornamos a la ciudad de Chetumal.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas del director del plantel visitado pudiera tener con respecto a las instalaciones; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento. Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan.

Contribuciones

Que el director del plantel este de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en la visita de inspección en cuanto a la infraestructura correspondiente, se dará continuidad para seguridad del plantel educativo.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-12-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de certificación

Importe total de la comisión

3890.25

Nombre completo

ivonne arely sanchez zapata

Cargo

supervisora de obra

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.