



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

visita de inspección de obra

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN Y CANCUN

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCION DE OBRA

Fecha de salida

12/04/2024 - 07:00

Fecha de regreso

12/07/2024 - 22:00

Datos de la partida

Hospedaje

3112.20

Viáticos ministrados

2541.63

Viáticos comprobados

2541.63

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

5653.83

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5653.83

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

04 de DICIEMBRE: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, a la escuela de nivel básico secundaria "ST. PATRICK" donde me entreviste con la directora del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Ahí mismo iniciamos la visita de la escuela de nivel básico primaria "ST. PATRICK", en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado nos trasladamos a la ciudad de Cancún donde pernoctamos.

05 de DICIEMBRE: Estando en la Ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, me traslade a la escuela De nivel básico preescolar "CARIBBEAN COLLEGE" con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes, Posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Playa del Carmen, mpio. De Solidaridad a la escuela de nivel Básico Primaria y Básico secundaria "INSTITUTO VITTORIO MONTEVERDI" con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes, Al terminar nos trasladamos a la escuela de nivel Media superior "INSTITUTO VITTORIO MONTERVERDI" con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar

documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes. Una vez terminado nos trasladamos a la ciudad de Cancún donde pernoctamos.

06 de DICIEMBRE: Estando en la Ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, me traslade a la escuela de nivel Superior "FILMA", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente estando en la ciudad de Cancún, nos dirigimos a la escuela de nivel media superior "COLEGIO MANO AMIGA CANCUN" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad, Posteriormente nos dirigimos a la escuela de nivel básico secundaria y media superior "CENTRO EDUCATIVO MERIDA" para hacer el recorrido de las instalaciones y verificar que haya cumplido con las observaciones emitidas en su prorroga. Una vez terminado pernoctamos en la ciudad de Cancún.

07 de DICIEMBRE: Estando en la Ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, me traslade a la escuela de nivel Media superior "ESCUELA DE ENFERMERÍA IGNACIO CHAVEZ" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente me traslade a la ciudad de Playa del Carmen mpio. Solidaridad a la escuela de nivel inicial "BAXAL PAL" con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes. Una vez terminado retornamos a la ciudad de Chetumal.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas del director del plantel visitado pudiera tener con respecto a las instalaciones; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento.

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan.

Contribuciones

Que el director del plantel este de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en la visita de inspección en cuanto a la infraestructura correspondiente, se dará continuidad para seguridad del plantel educativo.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-12-20

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de certificación

Importe total de la comisión

5653.83

Nombre completo

ivonne arely sanchez zapata

Cargo

supervisora de obra

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.