

# Realizar recorridos de inspección a escuelas para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

## **Datos Generales**

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

## Tipo de servidor publico

No titular

## Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

## **Ejercicio**

2024

## Periodo que se reporta

diciembre

## Tipo de viaje

Nacional

# Datos de la comisión

## País de origen

México

#### Estado de origen

Quintana Roo

#### Ciudad de origen

Chetumal

## Municipio de origen

Othón P. Blanco

#### País de destino

México

#### Estado de destino

Quintana Roo

#### Ciudad de destino

Playa del Carmen Mpio. de Solidaridad y Cancun Mpio. de Benito Juarez.

#### Motivo del encargo o comisión

Realizar recorridos de inspección para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

#### Fecha de salida

12/04/2024 - 06:00

#### Fecha de regreso

12/07/2024 - 15:00

## Datos de la partida

## Hospedaje

311.20

#### Viáticos ministrados

2541.63

## Viáticos comprobados

2541.63

## Viáticos no comprobables

0.00

## Importe ejercido por partida de viáticos

5653.83

## **Partidas Adicionales**

#### Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

## Importe ejercido por partida

2394.04

#### Recurso económico

Estatal

## Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

8047.87

#### Importe total no erogado

5.96

# Reportes

#### Actividades realizadas

04 de DICIEMBRE: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, a la escuela de nivel básico secundaria "ST. PATRICK" donde me entreviste con la directora del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Ahí mismo iniciamos la visita de la escuela de nivel básico primaria "ST. PATRICK", en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado nos trasladamos a la ciudad de Cancún

donde pernoctamos.

05 de DICIEMBRE: Estando en la Ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, me traslade a la escuela De nivel básico preescolar "CARIBBEAN COLLEGE" con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes, Posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Playa del Carmen, mpio. De Solidaridad a la escuela de nivel Básico Primaria y Básico secundaria "INSTITUTO VITTORIO MONTEVERDI" con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes, Al terminar nos trasladamos a la escuela de nivel Media superior "INSTITUTO VITTORIO MONTERVERDI" con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes. Una vez terminado nos trasladamos a la ciudad de Cancún donde pernoctamos.

06 de DICIEMBRE: Estando en la Ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, me traslade a la escuela de nivel Superior "FILMA", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente estando en la ciudad de Cancún, nos dirigimos a la escuela de nivel media superior "COLEGIO MANO AMIGA CANCUN" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad, Posteriormente nos dirigimos a la escuela de nivel básico secundaria y media superior "CENTRO EDUCATIVO MERIDA" para hacer el recorrido de las instalaciones y verificar que haya cumplido con las observaciones emitidas en su prorroga. Una vez terminado pernoctamos en la ciudad de Cancún.

07 de DICIEMBRE: Estando en la Ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, me traslade a la escuela de nivel Media superior "ESCUELA DE ENFERMERÍA IGNACIO CHAVEZ" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente me traslade a la ciudad de Playa del Carmen mpio. Solidaridad a la escuela de nivel inicial "BAXAL PAL" con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes. Una vez terminado retornamos a la ciudad de Chetumal.

#### **Resultados obtenidos**

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

#### **Contribuciones**

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

#### **Conclusiones**

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

# Datos de la información

## Periodo de actualización

octubre - diciembre

#### Fecha de validación de la información

2024-12-10

## Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

## Importe total de la comisión

8053.83

## **Nombre completo**

Eber Isaias Cante Pool

#### Cargo

jefe de departamento de dictamenes

## **COMISIONADO**

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.