

# VISITA DE INSPECCIÓN DE OBRA Y DICTAMENES DE CERTIFICACIÓN

#### **Datos Generales**

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### Tipo de servidor publico

No titular

#### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### Periodo que se reporta

diciembre

## Tipo de viaje

Nacional

#### Número de personas acompañantes

··u

### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

# Datos de la comisión

#### País de origen

México

#### Estado de origen

Quintana Roo

#### Ciudad de origen

Chetumal

#### Municipio de origen

Othón P. Blanco

#### País de destino

#### Estado de destino

Ouintana Roo

#### Ciudad de destino

TULUM. PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN

#### Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCIÓN DE OBRA Y DICTAMENES DE CERTIFICACIÓN

#### Fecha de salida

12/11/2024 - 07:00

#### Fecha de regreso

12/14/2024 - 22:00

# Datos de la partida

#### Hospedaje

2800.98

#### Importe ejercido por partida de viáticos

2178.54

#### Recurso económico

Estata

#### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4979.52

#### Importe total no erogado

0.00

# Reportes

#### **Actividades realizadas**

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación y refrendo educativo como a continuación detallo.

11 de DICIEMBRE: Salí de Chetumal para trasladarme a la ciudad de Tulum municipio de Tulum, donde se realizó el recorrido de la escuela "IN NAJIL XOOK TULUM", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios, uno de dos niveles y uno de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente me traslade a la ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, donde se realizó el recorrido de la escuela "LAUREA WORLD SCHOOL", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado, procedimos a trasladarnos a la Ciudad de Cancún, donde pernoctamos.

12 de DICIEMBRE: Estando en la ciudad de Cancún, me traslade a las escuelas particulares que no están incorporadas al padrón de Escuelas Certificadas del Estado de Quintana Roo, para entregarles una invitación, una vez concluido, me traslade al plantel "CENIT" con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes. Una vez concluido el recorrido procedimos a pernoctar.

13 de DICIEMBRE: Estando en la ciudad de Cancún, me traslade a las escuelas particulares que no están incorporadas al padrón de Escuelas Certificadas del Estado de Quintana Roo, para entregarles una invitación, una vez concluido, me traslade a la escuela "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente me traslade a la escuela "INSTITUTO FRANCO AMERICANO", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de tres niveles arquitectónicos y un edificio de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado, procedimos a trasladarnos a la Ciudad de Cancún, donde pernoctamos.

14 de DICIEMBRE: Estando en la ciudad de Cancún, Me traslade a la escuela "INSTITUTO SUMMERHILL", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de tres edificios de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado procedimos a retornar.

El transporte terrestre de ida: Chetumal - Cancún y Cancún - Chetumal se realizo en transporte oficial con las siguientes características: Automóvil Dodge Attitude, color blanco, placas URV-961-L.

#### **Resultados obtenidos**

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

#### **Contribuciones**

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

#### **Conclusiones**

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

# Datos de la información

#### Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-12-20

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

4979.52

Nombre completo

SHEYLA MICHELL HERNÁNDEZ DURÁN **Cargo**SUPERVISORA DE OBRA

# COMISIONADO (Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.