



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **IFEQROO/DOYE/1607/2024**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

diciembre

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

### Ciudad de destino

CANCUN, ISLA MUJERES

### Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS FAM 2024

### Fecha de salida

12/17/2024 - 05:00

### Fecha de regreso

12/18/2024 - 20:00

## Datos de la partida

### Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

200.00

### Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

200.00

### Hospedaje

1037.40

### Viáticos ministrados

1089.27

### Viáticos comprobados

217.86

### Viáticos no comprobables

871.41

### Importe ejercido por partida de viáticos

1255.26

### Partidas Adicionales

#### Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

#### Importe ejercido por partida

200.00

#### Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

#### Importe ejercido por partida

1553.03

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3008.29

### Importe total no erogado

1618.38

## Reportes

### Actividades realizadas

RECORRIDO DE OBRAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE CANCUN PARA TOMAR FERRY HACIA LA ISLA DE

ISLA MUJERS, SALIENDO EN VEHICULO OFICIAL A PARTIR DE LAS 5:00AM

17 DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE A LA ISLA DE ISLA MUJERES, HACIA LA PRIMARIA JULI SAURI ESPINOZA, PARA HACER VISITA DE SUPERVISION DEBIDO A QUE SE ENVIO OFICIO POR ALGUNOS DESPERFECTOS EN LA PRIMARIA. ME ENTEVISTE CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES: LA ESTRUCTURA DONDE ESTABA UN COMEDOR, YA SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO, POR LO QUE SE DEBE RETIRAR DE MANERA COMPLETA, INCLUSIVE EL TECHO DE LAMINA FUE DESPRENDIDO POR LOS VIENTOS DEL ULTIMO HURACAN.

EN LAS AULAS SE VIZUALIZA DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO Y SE OBSERVA LA VARILLA EXPUESTA EN MENSULAS, EN TODOS LOS EDIFICIOS, UN PORCENTAJE APROXIMADO DEL 70% DE CADA UNO. TAMBIEN EN LA ZONA DE ENTRADA PRINCIPAL YA SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PLAFON.

EN EL EDIFICIO B, SE OBSERVA QUE SE DESPRENDIO EL IMPERMEABILIZANTE EN LA AZOTEA DE LOS BAÑOS OCACIONANDO QUE SE FILTRE EL AGUA Y POR ENDE, LA CAIDA DEL PLAFON. SE TOMAN DATOS DEL MISMO.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CANCUN, DONDE PERCNOCTO.

18 DE DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS VICTOR GALLO, DONDE ME ENTREVISTE CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL, POR OFICIO ENVIADO Y ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES. EL EDIFICIO A, NO FUNCIONAN LAS LUMINARIAS DEL PASILLO, POR LO QUE DEBEN SER REEMPLAZADAS ADEMAS DE REVISAR LA INSTALACION ELECTRICA. SE DEBEN PODRAS UN PAR DE ARBOLES QUE ESTAN A UN COSTADO DE LA BARDA, YA QUE ESTAN DAÑANDO LA BARDA DE BLOCK Y ASU VEZ REPARAR ESA BARDA.

TAMBIEN EN EL AREA DE LOS BAÑOS SE DEBEN REPARAR LUMINARIAS ASI COMO PUERTAS PRINCIPALES Y PUERTAS DE MODULO DE BAÑOS. TAMBIEN EN EL EDIFICIO B, DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION, SE DEBEN REPARAR LUMINARIAS DE PASILLO ASI COMO DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO EN PRETEL Y PLAFON, CON EXPOSICION DE ACERO.

EN LA OBRA EXTERIOR, SE DEBE SUBIR LA BARDA PERIMETRAL DEL COSTADO IZQUIERDO, YA QUE ESTA MUY BAJA, SE CONSIDERA REJACERO PARA ACOMPLETAR LA ALTURA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS CARLOS BUSTAMANTE, DONDE SE ENCONTRO QUE LA PLAZA TIENE UN HUNDIMIENTO DONDE SE ESTANCA EL AGUA, ADEMAS LAS AULAS DEL EDIFICIO A LAS ULTIMAS, PRESENTAN ASENTAMIENTOS, LO QUE PROVOCA QUE SE FORMEN GRIETAS EN LOS MUROS Y MENSULAR. ESTE DIAGNOSTICO YA HA SIDO PRESENTADO CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE SE ESPERA QUE SIGA EL PROCESO PARA REPARAR LOS DAÑOS.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.

### **Resultados obtenidos**

RECORRIDO DE OBRAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE CANCUN PARA TOMAR FERRY HACIA LA ISLA DE ISLA MUJERS, SALIENDO EN VEHICULO OFICIAL A PARTIR DE LAS 5:00AM

17 DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE A LA ISLA DE ISLA MUJERES, HACIA LA PRIMARIA JULI SAURI ESPINOZA, PARA HACER VISITA DE SUPERVISION DEBIDO A QUE SE ENVIO OFICIO POR ALGUNOS DESPERFECTOS EN LA PRIMARIA. ME ENTEVISTE CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES: LA ESTRUCTURA DONDE ESTABA UN COMEDOR, YA SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO, POR LO QUE SE DEBE RETIRAR DE MANERA COMPLETA, INCLUSIVE EL TECHO DE

LAMINA FUE DESPRENDIDO POR LOS VIENTOS DEL ULTIMO HURACAN.

EN LAS AULAS SE VIZUALIZA DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO Y SE OBSERVA LA VARILLA EXPUESTA EN MENSULAS, EN TODOS LOS EDIFICIOS, UN PORCENTAJE APROXIMADO DEL70% DE CADA UNO. TAMBIEN EN LA ZONA DE ENTRADA PRINCIPAL YA SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PLAFON.

EN EL EDIFICIO B, SE OBSERVA QUE DE DESPRENDIO EL IMPERMEABILIZANTE EN LA AZOTEA DE LOS BAÑOS OCASIONANDO QUE SE FILTRE EL AGUA Y POR ENDE, LA CAIDA DEL PLAFON. SE TOMAN DATOS DEL MISMOS.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CANCUN, DONDE PERCNOCTO.

18 DE DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS VICTOR GALLO, DONDE ME ENTREVISTE CONLA DIRECTORA DEL PLANTEL, POR OFICIO ENVIADO Y ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES. EL EDIFICIO A, NO FUNCIONAN LAS LUMINARIAS DEL PASILLO, POR LO QUE DEBEN SER REEMPLAZADAS ADEMAS DE REVISAR LA INSTALACION ELECTRICA. SE DEBEN PODRAS UN PAR DE ARBOLES QUE ESTAN A UN COSTADO DE LA BARDA, YA QUE ESTAN DAÑANDO LA BARDA DE BLOCK Y ASU VEZ REPARAR ESA BARDA.

TAMBIEN EN EL AREA DE LOS BAÑOS SE DEBEN REPARAR LUMINARIAS ASI COMO PUERTAS PRINCIPALES Y PUERTAS DE MODULO DE BAÑOS. TAMBIEN EN EL EDIFICIO B, DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION, SE DEBEN REPARAR LUMINARIAS DE PASILLO ASI COMO DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMINETO EN PRETEL Y PLAFON, CON EXPOSISION DE ACERO.

EN LA OBRA EXTERIOR, SE DBE SUBIR LA BARDA PERIMETRAL DEL COSTADO IZQUIERDO, YA QUE ESTA MUY BAJA, SE CONSIDERA REJACERO PARA ACOMPLETAR LA ALTURA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS CARLOS BUSTAMANTE, DONDE SE ENCONTRO QUE LA PLAZA TIENE UN HUNDIMIENTO DONDE SE ESTANCA EL AGUA, ADEMAS LAS AULAS DEL EDIFICO A LAS ULTIMAS, PRESENTAN ASENTAMIENTOS, LO QUE PROVOCA QUE SE FORMEN GRIETAS EN LOS MUROS Y MENSULAR. ESTE DIAGNOSTICO YA HA SIDO PRESENTADO CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE SE ESPERA QUE SIGA EL PROCESO PARA REPARAR LOS DAÑOS.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.

## **Contribuciones**

RECORRIDO DE OBRAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE CANCUN PARA TOMAR FERRY HACIA LA ISLA DE ISLA MUJERS, SALIENDO EN VEHICULO OFICIAL A PARTIR DE LAS 5:00AM

17 DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE A LA ISLA DE ISLA MUJERES, HACIA LA PRIMARIA JULI SAURI ESPINOZA, PARA HACER VISITA DE SUPERVISION DEBIDO A QUE SE ENVIO OFICIO POR ALGUNOS DESPERFECTOS EN LA PRIMARIA.ME ENTEVISTE CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES:LA ESTRUCTURA DONDE ESTABA UN COMEDOR, YA SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO, POR LO QUE SE DEBE RETIRAR DE MANERA COMPLETA, INCLUSIVE EL TECHO DE LAMINA FUE DESPRENDIDO POR LOS VIENTOS DEL ULTIMO HURACAN.

EN LAS AULAS SE VIZUALIZA DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO Y SE OBSERVA LA VARILLA EXPUESTA EN MENSULAS, EN TODOS LOS EDIFICIOS, UN PORCENTAJE APROXIMADO DEL70% DE CADA UNO. TAMBIEN EN LA ZONA DE ENTRADA PRINCIPAL YA SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PLAFON.

EN EL EDIFICIO B, SE OBSERVA QUE DE DESPRENDIO EL IMPERMEABILIZANTE EN LA AZOTEA DE LOS BAÑOS OCASIONANDO QUE SE FILTRE EL AGUA Y POR ENDE, LA CAIDA DEL PLAFON. SE TOMAN DATOS DEL MISMOS.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CANCUN, DONDE PERCNOCTO.

18 DE DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS VICTOR GALLO, DONDE ME ENTREVISTE CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL, POR OFICIO ENVIADO Y ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES. EL EDIFICIO A, NO FUNCIONAN LAS LUMINARIAS DEL PASILLO, POR LO QUE DEBEN SER REEMPLAZADAS ADEMÁS DE REVISAR LA INSTALACION ELECTRICA. SE DEBEN PODRAS UN PAR DE ARBOLES QUE ESTAN A UN COSTADO DE LA BARDA, YA QUE ESTAN DAÑANDO LA BARDA DE BLOCK Y ASU VEZ REPARAR ESA BARDA.

TAMBIEN EN EL AREA DE LOS BAÑOS SE DEBEN REPARAR LUMINARIAS ASI COMO PUERTAS PRINCIPALES Y PUERTAS DE MODULO DE BAÑOS. TAMBIEN EN EL EDIFICIO B, DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION, SE DEBEN REPARAR LUMINARIAS DE PASILLO ASI COMO DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO EN PRETEL Y PLAFON, CON EXPOSICION DE ACERO.

EN LA OBRA EXTERIOR, SE DBE SUBIR LA BARDA PERIMETRAL DEL COSTADO IZQUIERDO, YA QUE ESTA MUY BAJA, SE CONSIDERA REJACERO PARA ACOMPLETAR LA ALTURA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS CARLOS BUSTAMANTE, DONDE SE ENCONTRO QUE LA PLAZA TIENE UN HUNDIMIENTO DONDE SE ESTANCA EL AGUA, ADEMÁS LAS AULAS DEL EDIFICIO A LAS ULTIMAS, PRESENTAN ASENTAMIENTOS, LO QUE PROVOCA QUE SE FORMEN GRIETAS EN LOS MUROS Y MENSULAR. ESTE DIAGNOSTICO YA HA SIDO PRESENTADO CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE SE ESPERA QUE SIGA EL PROCESO PARA REPARAR LOS DAÑOS.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.

### **Conclusiones**

RECORRIDO DE OBRAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE CANCUN PARA TOMAR FERRY HACIA LA ISLA DE ISLA MUJERS, SALIENDO EN VEHICULO OFICIAL A PARTIR DE LAS 5:00AM

17 DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE A LA ISLA DE ISLA MUJERES, HACIA LA PRIMARIA JULI SAURI ESPINOZA, PARA HACER VISITA DE SUPERVISION DEBIDO A QUE SE ENVIO OFICIO POR ALGUNOS DESPERFECTOS EN LA PRIMARIA. ME ENTREVISTE CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES: LA ESTRUCTURA DONDE ESTABA UN COMEDOR, YA SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO, POR LO QUE SE DEBE RETIRAR DE MANERA COMPLETA, INCLUSIVE EL TECHO DE LAMINA FUE DESPRENDIDO POR LOS VIENTOS DEL ULTIMO HURACAN.

EN LAS AULAS SE VIZUALIZA DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO Y SE OBSERVA LA VARILLA EXPUESTA EN MENSULAS, EN TODOS LOS EDIFICIOS, UN PORCENTAJE APROXIMADO DEL 70% DE CADA UNO. TAMBIEN EN LA ZONA DE ENTRADA PRINCIPAL YA SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PLAFON.

EN EL EDIFICIO B, SE OBSERVA QUE DE DESPRENDIO EL IMPERMEABILIZANTE EN LA AZOTEA DE LOS BAÑOS OCACIONANDO QUE SE FILTRE EL AGUA Y POR ENDE, LA CAIDA DEL PLAFON. SE TOMAN DATOS DEL MISMOS.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CANCUN, DONDE PERCNOCTO.

18 DE DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS VICTOR GALLO, DONDE ME ENTREVISTE CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL, POR OFICIO ENVIADO Y ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES. EL EDIFICIO A, NO FUNCIONAN LAS LUMINARIAS DEL PASILLO, POR LO QUE DEBEN SER REEMPLAZADAS ADEMÁS DE REVISAR LA INSTALACION ELECTRICA. SE DEBEN PODRAS UN PAR DE ARBOLES QUE ESTAN A UN COSTADO DE LA BARDA, YA QUE ESTAN DAÑANDO LA BARDA DE

BLOCK Y ASU VEZ REPARAR ESA BARDA.

TAMBIEN EN EL AREA DE LOS BAÑOS SE DEBEN REPARAR LUMINARIAS ASI COMO PUERTAS PRINCIPALES Y PUERTAS DE MODULO DE BAÑOS. TAMBIEN EN EL EDIFICIO B, DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION, SE DEBEN REPARAR LUMINARIAS DE PASILLO ASI COMO DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO EN PRETIL Y PLAFON, CON EXPOSICION DE ACERO.

EN LA OBRA EXTERIOR, SE DEBE SUBIR LA BARDA PERIMETRAL DEL COSTADO IZQUIERDO, YA QUE ESTA MUY BAJA, SE CONSIDERA REJACERO PARA ACOMPLETAR LA ALTURA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS BUSTAMANTE, DONDE SE ENCONTRÓ QUE LA PLAZA TIENE UN HUNDIMIENTO DONDE SE ESTANCA EL AGUA, ADEMÁS LAS AULAS DEL EDIFICIO A LAS ÚLTIMAS, PRESENTAN ASENTAMIENTOS, LO QUE PROVOCA QUE SE FORMEN GRIETAS EN LOS MUROS Y MENSULAR. ESTE DIAGNÓSTICO YA HA SIDO PRESENTADO CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE SE ESPERA QUE SIGA EL PROCESO PARA REPARAR LOS DAÑOS.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2024-12-26

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### **Importe total de la comisión**

4626.67

### **Nombre completo**

KENNY PEREZ DOMINGUEZ

### **Cargo**

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.