



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Realizar recorridos de inspección a escuelas para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del Carmen, Cancun, Cozumel y Isla Mujeres

Motivo del encargo o comisión

Realizar recorridos de inspección para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

Fecha de salida

04/08/2025 - 06:00

Fecha de regreso

04/11/2025 - 21:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

2771.93

Viáticos comprobados

2771.93

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3546.93

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

775.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4771.93

Importe total no erogado

1225.00

Reportes

Actividades realizadas

08 DE ABRIL: Salí de Chetumal para trasladarme a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, estando ahí, me trasladé a la escuela de nivel preescolar “CADI ESTRELLITA”, donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 1 edificios de 1 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad y en una mesa de trabajo, se comentaron entre todas las dependencias las mejoras al plantel. Posteriormente nos dirigimos al plantel de nivel media básico “PAULO FREIRE” donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 2 edificios de 2 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. una vez terminado procedimos a pernoctar.

09 DE ABRIL: Estando en la ciudad de Cancún, me traslade a la escuela de nivel preescolar “CADI BURBUJA” donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 1 edificios de 1 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad y en una mesa de trabajo, se comentaron entre todas las dependencias las mejoras al plantel. Posteriormente nos dirigimos a la zona Continental de Isla Mujeres al nivel preescolar “CADI MI RANCHITO” donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 1 edificio de 1 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. una vez terminado procedimos a pernoctar en playa del Carmen.

10 DE ABRIL: Estando en la ciudad de Playa del Carmen, me traslade a la Isla de Cozumel para la visita de la escuela de nivel preescolar “CADI CENDI I” donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 1 edificios de 1 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad y en una mesa de trabajo, se comentaron entre todas las dependencias las mejoras al plantel. Posteriormente nos dirigimos a la escuela nivel preescolar “CADI CENDI II” donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 1 edificio de 1 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. una vez terminado procedimos retornar a la ciudad de Cancún para la entrega de un certificado y posteriormente procedimos a pernoctar en playa del Carmen.

11 DE ABRIL: Estando en la ciudad de Playa del Carmen, me traslade a la escuela de nivel preescolar “CADI EJIDO” donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 1 edificios de 1 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad y en una mesa de trabajo, se comentaron entre todas las dependencias las mejoras al plantel.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-04-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

4771.93

Nombre completo

Eber Isaias Cante Pool

Cargo

jefe de departamento de dictámenes

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.