



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION DOYE.0964.2026

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

OTHON P. BLANCO

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

07/03/2026 - 06:30

Fecha de regreso

07/03/2026 - 19:30

Datos de la partida

Viáticos ministrados

821.17

Viáticos comprobados

821.17

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

821.17

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

821.17

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SUPERVISIÓN DE OBRAS

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

El día 03 de Julio de 2026 se realiza recorrido de supervisión en diferentes planteles del municipio de Othón P. Blanco. del estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260046) PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER en la localidad de GUILLERMO PRIETO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260033) PRIMARIA CUAUHTÉMOC en la localidad de ARROYO NEGRO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260067) PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ en la localidad de JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ). Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-07-08

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

821.17

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA SUR

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.