



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DG.0141.2026

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS

Fecha de salida

06/29/2026 - 06:00

Fecha de regreso

06/29/2026 - 19:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

938.48

Viáticos comprobados

868.70

Viáticos no comprobables

69.70

Importe ejercido por partida de viáticos

868.70

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

868.70

Importe total no erogado

69.78

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

29 DE JUNIO DEL 2026.

PRIMARIA KA' AMBES, PLAYA DEL CARMEN,

Se Realizo visita de obra para ver trabajos relacionados con la construcción del domo, la visita fue motivada respecto la revisión de unas instalaciones sanitarias que se tuvieron que modificar pertenecientes a fosa séptica. Se revisaron los armados de zapatas, columnas y dados, mismos que se programa el colado de zapatas para es finde semana. Se pido únicamente alinear estribos de columnas y centra acero de columna en dado.

Se acordó hacer los colados de placa en dos partes y corte de placas con disco, se pidió de igual manera que del lado de las casas se deberá de trabajar el terreno puesto que es más alto esa parte de terreno con respecto el nivel del piso terminado de la cancha.

Se piido resguardar los aceros de la intemperie y tres columnas le deberán de hacer limpieza de acero por la presencia de oxidación. Se pidió presentar generadores de la obra para iniciar los procesos de revisión.

Resultados obtenidos

INFORME DE TRABAJO

29 DE JUNIO DEL 2026.

PRIMARIA KA' AMBES, PLAYA DEL CARMEN,

Se Realizo visita de obra para ver trabajos relacionados con la construcción del domo, la visita fue motivada respecto la revisión de unas instalaciones sanitarias que se tuvieron que modificar pertenecientes a fosa séptica. Se revisaron

los armados de zapatas, colunas y dados, mismos que se programa el colado de zapatas para es finde semana. Se pido únicamente alinear estribos de columnas y centra acero de columna en dado.

Se acordó hacer los colados de placa en dos partes y corte de placas con disco, se pidió de igual manera que del lado de las casas se deberá de trabajar el terreno puesto que es más alto esa parte de terreno con respecto el nivel del piso terminado de la cancha.

Se piido resguardar los aceros de la intemperie y tres columnas le deberán de hacer limpieza de acero por la presencia de oxidación. Se pidió presentar generadores de la obra para iniciar los procesos de revisión.

Contribuciones

INFORME DE TRABAJO

29 DE JUNIO DEL 2026.

PRIMARIA KA' AMBES, PLAYA DEL CARMEN,

Se Realizo visita de obra para ver trabajos relacionados con la construcción del domo, la visita fue motivada respecto la revisión de unas instalaciones sanitarias que se tuvieron que modificar pertenecientes a fosa séptica. Se revisaron los armados de zapatas, colunas y dados, mismos que se programa el colado de zapatas para es finde semana. Se pido únicamente alinear estribos de columnas y centra acero de columna en dado.

Se acordó hacer los colados de placa en dos partes y corte de placas con disco, se pidió de igual manera que del lado de las casas se deberá de trabajar el terreno puesto que es más alto esa parte de terreno con respecto el nivel del piso terminado de la cancha.

Se piido resguardar los aceros de la intemperie y tres columnas le deberán de hacer limpieza de acero por la presencia de oxidación. Se pidió presentar generadores de la obra para iniciar los procesos de revisión.

Conclusiones

INFORME DE TRABAJO

29 DE JUNIO DEL 2026.

PRIMARIA KA' AMBES, PLAYA DEL CARMEN,

Se Realizo visita de obra para ver trabajos relacionados con la construcción del domo, la visita fue motivada respecto la revisión de unas instalaciones sanitarias que se tuvieron que modificar pertenecientes a fosa séptica. Se revisaron los armados de zapatas, colunas y dados, mismos que se programa el colado de zapatas para es finde semana. Se pido únicamente alinear estribos de columnas y centra acero de columna en dado.

Se acordó hacer los colados de placa en dos partes y corte de placas con disco, se pidió de igual manera que del lado de las casas se deberá de trabajar el terreno puesto que es más alto esa parte de terreno con respecto el nivel del piso terminado de la cancha.

Se piido resguardar los aceros de la intemperie y tres columnas le deberán de hacer limpieza de acero por la presencia de oxidación. Se pidió presentar generadores de la obra para iniciar los procesos de revisión.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2026-07-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

938.48

Nombre completo

GERARDO MENDOZA GARCIA

Cargo

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.