



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION DOYE.1146.26

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

07/29/2026 - 06:30

Fecha de regreso

07/30/2026 - 20:40

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1642.34

Viáticos comprobados

1642.34

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1642.34

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1642.34

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

29 DE JULIO DEL 2026.

PRIMARIA KA'AMBES, PLAYA DEL CARMEN.

Se realizo recorrido de obra, con el encargado de la dirección de obra el ing. Gerardo Mendoza, en la cual durante el recorrido se observó que se está trabajando en colocación de montenes y formación de poso y registros pluviales. se pidió únicamente los elementos de seguridad del personal respecto a arnés, cascos y chalecos. Se observó que se están lijando parte de los faldones y pintura de montenes.

En la revisión se observó que se están colocando tornillos galvanizados, los cuales se les pidió sustituir por que el catálogo y planos mara tornillería tipo estructura A36.

30 DE JULIO DEL 2026.

Se realizo recorrido de obra, con el director en cargado de la Dirección general, en la cual se realizó recorrido de supervisión para verificar los avances y procesos constructivos, en los que se revisaron los trabajos de anclaje de estructura a columnas, el forjado de registros pluviales, poso de absorción y pozo de captación pluvia, el director pidió se tengan los elementos de seguridad en todo el proceso de la obra, también se concilió los niveles y tipo de acabado en pisos de concreto.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados. Miguel

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-07-31

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

1642.34

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA SUR

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.