



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

## **OFICIO.IFEQROODCYSO2049.19**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2018

#### **Periodo que se reporta**

agosto

#### **Tipo de viaje**

Nacional

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

CANCUN

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

08/14/2018 - 07:30

**Fecha de regreso**

08/17/2018 - 22:25

**Datos de la partida**

**Viáticos comprobados**

3445.00

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

3445.00

**Recurso económico**

Federal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

3445.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 21 de Agosto de del 2018

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 14 de Agosto al 17 Agosto del 2018 EN LA LOCALIDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Q. ROO.

Nota: Se desplazó a la obra con vehículo oficial, que llevo otro residente. Se desplazó en obras de apoyo con vehículo particular.

14 de Agosto del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, en la visita se está revisando de manera general los trabajos de acabados en todos los niveles, de igual manera se está realizando la revisión e la documentación para el cierre, se presentaron tarjetas de precios unitarios de los trabajos extraordinarios que fueron necesarios realizar debido a las especificaciones del proyecto y/o catálogo.

15 de Agosto del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, se continua realizando l revisión de manera constante de los trabajos de se van realizando en los diferentes niveles dl modulo, en los recorridos se está verificando la correcta colocación de contactos, el funcionamiento de lámparas, cerraduras y cancelería, en la fachada principal se continua colocando la soportaría para la tapa de la estructura principal de la cancelería, ya se ha colocado todo el cristal pero aún falta la colocación del vinil de protección y sellar con silicón las áreas. Se pidió al contratista realizar e ir realizando las observaciones que se van

indicando con el fin de ya ir cerrando espacio.

16 de Agosto del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, se le ha pedido al contratista que tendrá que realizar los detalles de, falta limpieza de rebabas en aplanados, no se cepillo las acabados antes de aplicar pintura, recorte de pintura, limpieza de zoclos, resane de mestas en ventanas, perfilación de aristas, acabados en área de salidas eléctricas, remate de pisos de loseta con estructura de cancelería, fijación de contactos de piso, aplicación de silicón en cancelerías y falta colocar chambrana en marco de puertas. Limpieza de pisos de loseta, lámparas desprendidas, aplicación de silicón en unión de plafón de tabla roca y plafón modulado en aulas, se aprecian grietas en plafón de tabla roca en pasillos, limpieza de ventanas de aluminio en marco inferior y el aluminio en pasamanos, limpieza de lámparas de muro bajo de barandales, aplicación de pintura en edificio A, primer eje todos los niveles, malos acabados en escaleras, caseta de tableros falta acabados y limpieza, en piso de losetas y zoclos falta la aplicación de boquillas, falta resanar aplanados dañados, falta colocar y anclar tanque elevado, el impermeabilizante presenta áreas sopladadas.

17 de Agosto del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, se realizó recorrido en la cual se observa que únicamente se está trabajando en la colocación de soportaría de la cancelería principal, se realizó limpieza general de la obra debido a la visita para verificar el avance de los trabajos por la uqroo.

Nota: se realiza recorrido en camioneta Ford placas SZ-5581-E km inicial de 1956390 final de 1956625

## **Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

## **Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

## **Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

julio - septiembre

### **Fecha de validación de la información**

2018-08-27

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

### **Importe total de la comisión**

3445.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.