



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

COMISIÓN DE TRABAJO OFICIO IFEQROO DCYSO.2054.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA UQROO CAMPUS CANCÚN

Fecha de salida

08/14/2018 - 07:00

Fecha de regreso

08/17/2018 - 23:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

4745.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4745.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4745.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 14 DE AGOSTO DEL 2018

(SUP005) UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO-CAMPUS CANCÚN; LOC. CANCÚN; MPIO.: BENITO JUÁREZ.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN: CONSTRUCCIÓN MÓDULO C: PLANTA BAJA: EN EL ÁREA DEL GIMNASIO SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE LA CANCELERÍA DE ALUMINIO, DE IGUAL MANERA SE CONTINÚA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, EN PRIMER NIVEL SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5,000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10,000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLOR BLANCO SEGÚN MUESTRA APROBADA, EN OBRA EXTERIOR SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN GENERAL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA: DEBIDO A QUE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA SE LLEVÓ A CABO HASTA MUY TARDE, ME QUEDÉ A PERNOCTAR EN CANCÚN.

15 DE AGOSTO DEL 2018

(SUP005) UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO-CAMPUS CANCÚN; LOC. CANCÚN; MPIO.: BENITO JUÁREZ.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN: CONSTRUCCIÓN MÓDULO C: PLANTA BAJA: EN EL ÁREA DEL GIMNASIO SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE LA CANCELERÍA DE ALUMINIO, DE IGUAL MANERA SE CONTINÚA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, EN PRIMER NIVEL SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5,000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10,000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLOR BLANCO SEGÚN MUESTRA APROBADA, EN EL ÁREA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE LAS BARRAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN OBRA EXTERIOR SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN GENERAL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA: DEBIDO A QUE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA SE LLEVÓ A CABO HASTA MUY TARDE, ME QUEDÉ A PERNOCTAR EN CANCÚN.

16 DE AGOSTO DEL 2018

(SUP005) UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO-CAMPUS CANCÚN; LOC. CANCÚN; MPIO.: BENITO JUÁREZ.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN: CONSTRUCCIÓN MÓDULO C: PLANTA BAJA: EN EL ÁREA DEL GIMNASIO SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE LA CANCELERÍA DE ALUMINIO, DE IGUAL MANERA SE CONTINÚA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, EN PRIMER NIVEL SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5,000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10,000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLOR BLANCO SEGÚN MUESTRA APROBADA, EN EL ÁREA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE MESETA DE GRANITO NEGRO BRASIL CON ZOCLO DE 10 CMS Y FALDON DE 12 CMS, 2.95 X 0.60 MTS. INCLUYE: CORTES PARA OVALIN, TALADROS, BORDE DE 2 CM ZOCLOS 10 CMS, FALDONES, PULIDO, Y BRILLADO, PARA SOSTENER LAVABOS EN SERVICIOS SANITARIOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACERO #3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. Y CIMBRA, JUNTA VINILICA EN REMATE DE ARISTAS Y RANURAR MUROS PARA EMPOTRAR MESETA, EN OBRA EXTERIOR SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN GENERAL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA: DEBIDO A QUE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA SE LLEVÓ A CABO HASTA MUY TARDE, ME QUEDÉ A PERNOCTAR EN CANCÚN.

17 DE AGOSTO DEL 2018

(SUP005) UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO-CAMPUS CANCÚN; LOC. CANCÚN; MPIO.: BENITO JUÁREZ.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN: CONSTRUCCIÓN MÓDULO C: PLANTA BAJA: EN EL ÁREA DEL GIMNASIO SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE LA CANCELERÍA DE ALUMINIO, DE IGUAL MANERA SE CONTINÚA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE

450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, EN PRIMER NIVEL SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM +TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5,000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10,000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLOR BLANCO SEGÚN MUESTRA APROBADA, EN EL ÁREA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE MESETA DE GRANITO NEGRO BRASIL CON ZOCLO DE 10 CMS Y FALDON DE 12 CMS, 2.95 X 0.60 MTS. INCLUYE: CORTES PARA OVALIN, TALADROS, BORDE DE 2 CM ZOCLOS 10 CMS, FALDONES, PULIDO, Y BRILLADO, PARA SOSTENER LAVABOS EN SERVICIOS SANITARIOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACERO #3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. Y CIMBRA, JUNTA VINILICA EN REMATE DE ARISTAS Y RANURAR MUROS PARA EMPOTRAR MESETA, EN OBRA EXTERIOR SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN GENERAL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA:

DEBIDO A QUE EL VEHICULO OFICIAL: FORD COURIER, PLACAS: TB-53-374 TUVO UNA FALLA MECÁNICA, SE DEJÓ EN LAS INSTALACIONES DEL IFEQROO DELEGACIÓN CANCÚN PARA SU REPARACIÓN EN EL TALLER.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-03

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

4745.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.