



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

OFICIO IFEQROO.DCYSO.2213.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVION DE LAS OBRAS PRIMARIA TULUM (FRACC. PARAISO MAYA 2), TELESECUNDARIA ROSARIO SANORES
SABIDOS COLONIA TRES REYES, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CANCUN UNO

Fecha de salida

08/29/2018 - 05:34

Fecha de regreso

08/31/2018 - 20:34

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3975.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3975.00

Recurso económico

Estatat

Costo recurso estatal

3975.00

Costo recurso federal

0.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3975.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Oficio No.: IFEQROO.DCSYO.2213.18

Folio Administrativo: 989.18

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACIÓN

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 03 DE SEPTIEMBRE 2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

LUGAR DE LA COMISIÓN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 3, 975.00

SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA

29 DE AGOSTO DEL 2018

1.- PRIMARIA TULUM (FRACC. PARAISO MAYA 2), MPIO. DE BENITO JUAREZ SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE LOS PISOS LOSETA ESTAN SUMINISTRADOS Y COLADOS EN LAS TRES AULAS DE LA PLANTA ALTA, EL CABLEADO DE LAS SALIDAS ELECTRICAS ESTAN REALIZADAS, LAS LAMPARAS DE 2X32W COLOCADAS, LA CANCELERIA DE ALUMINIO LINEA TRES ESTAN COLOCADAS Y EN LA ADECUACION DE LA DIRECCION LOS AIRES ACONDIONADOS ESTAN SUMINISTRADOS COLOCADOS Y EL MUEBLE LIBRERO ESTA COLOCADO

2.- TELESECUNDARIA ROSARIO SANSORES SABIDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ OBSERVANDOSE QUE EL PISO DE LOSETA EN LOS MUROS DE LAS MAMPARAS Y EN LOS MUROS ESTA COLOCADO, LOS MUEBLES SANITARIOS ESTAN SUMINISTRADOS Y COLOCADOS, LAS LAMPARAS DE 2X32W ESTAN COLOCADAS, EN LA OBRA EXTERIOR EL MURETE PARA BOMBA ESTA REALIZADO Y LA PERFORACION DEL POSO ESTA REALIZADO.

30 DE AGOSTO 2018

3.- COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL UNO CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON ESTA FECHA SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE LA LOSETA ESTA COLOCADA EN LAS CUATRO AULAS, LAS LAMPARAS DE 2X32W ESTAN COLOCADAS, LA ESCALERA DE METAL ESTA COLOCADA, LA PINTURA ESTA APLICADA.

4.- TELESECUNDARIA ROSARIO SANSORES SABIDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ OBSERVANDOSE QUE EL PISO DE LOSETA EN LOS MUROS DE LAS MAMPARAS Y EN LOS MUROS ESTA COLOCADO, LOS MUEBLES SANITARIOS ESTAN SUMINISTRADOS Y COLOCADOS, LAS LAMPARAS DE 2X32W ESTAN COLOCADAS, EN LA OBRA EXTERIOR EL MURETE PARA BOMBA ESTA REALIZADO Y LA PERFORACION DEL POSO ESTA REALIZADO.

31 DE AGOSTO DEL 2018

5.- PRIMARIA TULUM (FRACC. PARAISO MAYA 2), MPIO. DE BENITO JUAREZ SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE LOS PISOS LOSETA ESTAN SUMINISTRADOS Y COLADOS EN LAS TRES AULAS DE LA PLANTA ALTA, EL CABLEADO DE LAS SALIDAS ELECTRICAS ESTAN REALIZADAS, LAS LAMPARAS DE 2X32W COLOCADAS, LA CANCELERIA DE ALUMINIO LINEA TRES ESTAN COLOCADAS Y EN LA ADECUACION DE LA DIRECCION LOS AIRES ACONDIONADOS ESTAN SUMINISTRADOS Y COLOCADOS Y EL MUEBLE LIBRERO ESTA COLOCADO

6.-. COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL UNO CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON ESTA FECHA SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE LA LOSETA ESTA COLOCADA EN LAS CUATRO AULAS, LAS LAMPARAS DE 2X32W ESTAN COLOCADAS, LA ESCALERA DE METAL ESTA COLOCADA, LA PINTURA ESTA APLICADA.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-03

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3975.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.