



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# realizar recorridos de inspección para la elaboración de los dictámenes de funcionamiento

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2019

### **Periodo que se reporta**

febrero

### **Tipo de viaje**

Local

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

cancun, benito juarez, quintana roo

## Motivo del encargo o comisión

realizar recorridos de inspección para la elaboración de los dictámenes de funcionamiento

## Fecha de salida

02/12/2019 - 04:30

## Fecha de regreso

02/14/2019 - 20:00

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

2610.00

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

2610.00

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2610.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

12 de Febrero: Me traslade a la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, para dirigirme a la Escuela de Educación Inicial Particular “

Guardería Siglo XXI” (Región 94), donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular “Universidad de Oriente” (Lic. En Administración Publica y Ciencias políticas, Lic. en Cosmetología y Estética y Lic. en Psicología), ubicada en la ciudad de Cancún, Mpio de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

13 de Febrero: Me dirigí a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular “Bachillerato Sumerhill”, ubicada en la ciudad de Cancún, Mpio de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular “Instituto de Alta Formación” (Maestría en Derecho), donde me entreviste

on el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y

estructurales, para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

14 de Febrero: Me dirigí a la Escuela de Nivel Superior Particular "Universidad Maya" (Lic. En Derecho y Lic. En Trabajo Social), ubicada en la ciudad de Cancún, Mpio de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

En los planteles visitados se contó con nombre, firma del representante legal y sellos de la escuela.

El transporte terrestre tanto de ida: Chetumal - Cancún, como de regreso: Cancún - Chetumal, se realizó en transporte oficial con las siguientes características: Automóvil Dodge Attitude, color Blanco, placas UUH - 690- E.

### **Resultados obtenidos**

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación educativo y es como a continuación detallo.

### **Contribuciones**

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

### **Conclusiones**

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en los Dictámenes de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

enero - marzo

### **Fecha de validación de la información**

2019-03-14

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

direccion de planeacion

### **Importe total de la comisión**

2610.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.