



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Verificar sistema de tierras físicas y coordinación de protecciones

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Tulum

Motivo del encargo o comisión

Verificar sistema de tierras físicas y coordinación de protecciones

Fecha de salida

03/25/2019 - 06:45

Fecha de regreso

03/26/2019 - 20:45

Datos de la partida

Viáticos comprobados

0.00

Viáticos no comprobables

870.00

Importe ejercido por partida de viáticos

870.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

870.00

Importe total no erogado

-0.03

Reportes

Actividades realizadas

- Se verificó el sistema de tierra física de baja tensión en la instalación eléctrica de la estación de bombeo Chemuyil.
- Se revisó los dispositivos de protección de los motores contra sobrecarga y calidad del voltaje.
- Se revisó de manera visual el estado de la línea aérea de media tensión que alimenta la estación de bombeo en un tramo de 5 km. aprox.

Resultados obtenidos

- * Se identificó que el sistema de tierra física de baja tensión en el sistema eléctrico se encuentra conectado al electrodo de la subestación y reforzado con una contra antena, los gabinetes de los arrancadores están conectados al sistema de tierra física no así los motores eléctricos esto puede provocar daño a los equipos.
- * Se identificó que las protecciones eléctricas de los motores están configuradas para un arranque automático después de una falla, esto puede provocar daño a los equipos-
- * Se identificó que la línea aérea de media tensión tiene algunos tramos con vegetación que alcanza tocar los cables, esto seguramente provoca disturbios en el suministro de energía, lo que puede provocar daño a los equipos.

Contribuciones

- * Se continúa realizando actividades que contribuyan al Uso Eficiente de los Equipos de Bombeo, para proporcionar un mejor servicio.

Conclusiones

- Se sugiere resolver los puntos señalados en "Resultados Obtenidos" para reducir el riesgo de daño a los equipos de bombeo

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-03-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de Contabilidad

Importe total de la comisión

870.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.