



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# Verificación de irregularidades hidráulicas y sanitarias en taller

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

### Ejercicio

2019

### Periodo que se reporta

marzo

### Tipo de viaje

Local

### Número de personas acompañantes

0

### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

Chetumal

### Municipio de origen

Othón P. Blanco

### País de destino

México

## **Estado de destino**

Quintana Roo

## **Ciudad de destino**

Felipe Carrillo Puerto

## **Motivo del encargo o comisión**

Determinar problemática y alternativas de solución

## **Fecha de salida**

03/22/2019 - 04:00

## **Fecha de regreso**

03/22/2019 - 21:00

## Datos de la partida

### **Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

### **Hospedaje**

0.00

### **Viáticos comprobados**

556.00

### **Viáticos no comprobables**

0.00

### **Importe ejercido por partida de viáticos**

556.00

### **Recurso económico**

Estatal

### **Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

1205.00

### **Importe total no erogado**

0.00

## Reportes

### **Actividades realizadas**

Con oficio DG/SCPM/04/2019 de fecha 19 de marzo de 2019, fui comisionado para acudir a la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 22 de marzo de 2019, con el fin de verificar las irregularidades que presentan las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas del Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la verificación se detectaron las irregularidades siguientes:

- 1.- El pozo de absorción de aguas residuales que fue construido para el Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas, se encuentra saturado, por lo que es urgente se desazolve y se construya otro de mayor profundidad.
- 2.- Las sifas y tubería de desague interior del taller, son muy reducidos (2"), razón por la cual, se dificulta el desalojo del agua producto de la limpieza del espacio educativo referido.
- 3.- Una de las lámparas punta de poste, no enciende.

Lo anterior ya fue reportado al IFEQROO y a la constructora para su pronta atención, antes de que concluya el período

de garantía por vicios ocultos, cuya caducidad es el 7 de junio de 2019.

### **Resultados obtenidos**

Con oficio DG/SCPM/04/2019 de fecha 19 de marzo de 2019, fui comisionado para acudir a la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 22 de marzo de 2019, con el fin de verificar las irregularidades que presentan las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas del Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la verificación se detectaron las irregularidades siguientes:

- 1.- El pozo de absorción de aguas residuales que fue construido para el Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas, se encuentra saturado, por lo que es urgente se desazolve y se construya otro de mayor profundidad.
- 2.- Las sifas y tubería de desagüe interior del taller, son muy reducidos (2"), razón por la cual, se dificulta el desalojo del agua producto de la limpieza del espacio educativo referido.
- 3.- Una de las lámparas punta de poste, no enciende.

Lo anterior ya fue reportado al IFEQROO y a la constructora para su pronta atención, antes de que concluya el período de garantía por vicios ocultos, cuya caducidad es el 7 de junio de 2019.

### **Contribuciones**

Con oficio DG/SCPM/04/2019 de fecha 19 de marzo de 2019, fui comisionado para acudir a la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 22 de marzo de 2019, con el fin de verificar las irregularidades que presentan las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas del Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la verificación se detectaron las irregularidades siguientes:

- 1.- El pozo de absorción de aguas residuales que fue construido para el Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas, se encuentra saturado, por lo que es urgente se desazolve y se construya otro de mayor profundidad.
- 2.- Las sifas y tubería de desagüe interior del taller, son muy reducidos (2"), razón por la cual, se dificulta el desalojo del agua producto de la limpieza del espacio educativo referido.
- 3.- Una de las lámparas punta de poste, no enciende.

Lo anterior ya fue reportado al IFEQROO y a la constructora para su pronta atención, antes de que concluya el período de garantía por vicios ocultos, cuya caducidad es el 7 de junio de 2019.

### **Conclusiones**

Con oficio DG/SCPM/04/2019 de fecha 19 de marzo de 2019, fui comisionado para acudir a la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 22 de marzo de 2019, con el fin de verificar las irregularidades que presentan las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas del Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la verificación se detectaron las irregularidades siguientes:

- 1.- El pozo de absorción de aguas residuales que fue construido para el Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas, se encuentra saturado, por lo que es urgente se desazolve y se construya otro de mayor profundidad.
- 2.- Las sifas y tubería de desagüe interior del taller, son muy reducidos (2"), razón por la cual, se dificulta el desalojo del agua producto de la limpieza del espacio educativo referido.
- 3.- Una de las lámparas punta de poste, no enciende.

Lo anterior ya fue reportado al IFEQROO y a la constructora para su pronta atención, antes de que concluya el período

de garantía por vicios ocultos, cuya caducidad es el 7 de junio de 2019.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

enero - marzo

### **Fecha de validación de la información**

2019-04-02

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Subcoordinación de Planeación y Modernización

### **Importe total de la comisión**

1149.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.