



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CIPi

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

bacalar

Motivo del encargo o comisión

REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CIPI

Fecha de salida

04/02/2019 - 06:00

Fecha de regreso

04/02/2019 - 23:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

435.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

435.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Los días 2 y 3 de Abril acudimos a las instalaciones del CIPI Bacalar par hacer revisión de las instalaciones eléctricas se reparo la fuga de la bomba conectándole un conector de Cpcb., se alimento dos contactos duplex en cocina desde el centro de carga, se utilizo 20 metros de canaleta, 50 metros de cable thw no. 12, 25 metros de cable thw no. 10, cajas de registro tmk, dos contactos deuplex con tapa ¿, dos térmicos qo1x20a, alimento 6 lámparas 2x30w se utilizo 10 metros cable thw no. 14, reparo la tarja y base de medidor

Resultados obtenidos

Los días 2 y 3 de Abril acudimos a las instalaciones del CIPI Bacalar par hacer revisión de las instalaciones eléctricas se reparo la fuga de la bomba conectándole un conector de Cpcb., se alimento dos contactos duplex en cocina desde el centro de carga, se utilizo 20 metros de canaleta, 50 metros de cable thw no. 12, 25 metros de cable thw no. 10, cajas de registro tmk, dos contactos deuplex con tapa ¿, dos térmicos qo1x20a, alimento 6 lámparas 2x30w se utilizo 10 metros cable thw no. 14, reparo la tarja y base de medidor

Contribuciones

Los días 2 y 3 de Abril acudimos a las instalaciones del CIPI Bacalar par hacer revisión de las instalaciones eléctricas se reparo la fuga de la bomba conectándole un conector de Cpcb., se alimento dos contactos duplex en cocina desde el centro de carga, se utilizo 20 metros de canaleta, 50 metros de cable thw no. 12, 25 metros de cable thw no. 10, cajas de registro tmk, dos contactos deuplex con tapa ¿, dos térmicos qo1x20a, alimento 6 lámparas 2x30w se utilizo 10 metros cable thw no. 14, reparo la tarja y base de medidor

Conclusiones

Los días 2 y 3 de Abril acudimos a las instalaciones del CIPI Bacalar par hacer revisión de las instalaciones eléctricas se reparo la fuga de la bomba conectándole un conector de Cpcb., se alimento dos contactos duplex en cocina desde el centro de carga, se utilizo 20 metros de canaleta, 50 metros de cable thw no. 12, 25 metros de cable thw no. 10, cajas de registro tmk, dos contactos deuplex con tapa ¿, dos térmicos qo1x20a, alimento 6 lámparas 2x30w se utilizo 10 metros cable thw no. 14, reparo la tarja y base de medidor

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2019-04-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.