



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Supervisión de obra

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Control y seguimiento de obra

Fecha de salida

07/09/2019 - 14:00

Fecha de regreso

07/10/2019 - 23:45

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

1853.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

500.00

Viáticos no comprobables

500.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2853.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

500.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2353.00

Importe total no erogado

500.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/14/2019 de fecha 03 de julio de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 09 y 10 de julio de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó la ejecución de los trabajos siguientes:

Edificio "A":

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas, de la planta alta
- ☐ Demolición y reconstrucción del andador de la planta baja.

Edificio "C"

- ☐ Reparación del plafón, trabes y columnas.
- ☐ Resane de fisuras existentes en muros.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.

Edificio "E1"

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.
- ☐ Reparación de goteras y fisuras.
- ☐ Aplicación de pintura en muros, trabes y columnas.

Edificio "E2"

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.
- ☐ Reparación de goteras y fisuras.
- ☐ Aplicación de pintura en muros, trabes y columnas.

Edificio "G"

- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/14/2019 de fecha 03 de julio de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 09 y 10 de julio de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó la ejecución de los trabajos siguientes:

Edificio "A":

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas, de la planta alta
- ☐ Demolición y reconstrucción del andador de la planta baja.

Edificio "C"

- ☐ Reparación del plafón, trabes y columnas.
- ☐ Resane de fisuras existentes en muros.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.

Edificio "E1"

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.
- ☐ Reparación de goteras y fisuras.

☐ Aplicación de pintura en muros, trabes y columnas.

Edificio "E2"

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.
- ☐ Reparación de goteras y fisuras.
- ☐ Aplicación de pintura en muros, trabes y columnas.

Edificio "G"

- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/14/2019 de fecha 03 de julio de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 09 y 10 de julio de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó la ejecución de los trabajos siguientes:

Edificio "A":

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas, de la planta alta
- ☐ Demolición y reconstrucción del andador de la planta baja.

Edificio "C"

- ☐ Reparación del plafón, trabes y columnas.
- ☐ Resane de fisuras existentes en muros.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.

Edificio "E1"

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.
- ☐ Reparación de goteras y fisuras.
- ☐ Aplicación de pintura en muros, trabes y columnas.

Edificio "E2"

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.
- ☐ Reparación de goteras y fisuras.
- ☐ Aplicación de pintura en muros, trabes y columnas.

Edificio "G"

- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/14/2019 de fecha 03 de julio de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 09 y 10 de julio de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están

ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó la ejecución de los trabajos siguientes:

Edificio "A":

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas, de la planta alta
- ☐ Demolición y reconstrucción del andador de la planta baja.

Edificio "C"

- ☐ Reparación del plafón, trabes y columnas.
- ☐ Resane de fisuras existentes en muros.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.

Edificio "E1"

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.
- ☐ Reparación de goteras y fisuras.
- ☐ Aplicación de pintura en muros, trabes y columnas.

Edificio "E2"

- ☐ Desprendimiento del concreto en mal estado, existente en plafón, trabes y columnas.
- ☐ Reparación de plafón, trabes y columnas.
- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.
- ☐ Reparación de goteras y fisuras.
- ☐ Aplicación de pintura en muros, trabes y columnas.

Edificio "G"

- ☐ Desprendimiento del impermeabilizante existente en la losa de azotea.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Subcoordinación de Planeación y Modernización

Importe total de la comisión

2853.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.