



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Supervisión de obra

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Control y seguimiento de obra

Fecha de salida

08/14/2019 - 04:00

Fecha de regreso

08/15/2019 - 23:50

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

1853.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

1853.00

Hospedaje

600.00

Viáticos comprobados

1340.00

Viáticos no comprobables

160.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1500.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3353.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/21/2019 de fecha 09 de agosto de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 14 y 15 de agosto de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó los avances que se describen a continuación:

Edificio "A":

- ☐ Reparación de plafón, traveses y columnas, en las plantas baja y alta
- ☐ Aplicación de pintura exterior en plafón, traveses, columnas, muros y barandal de la parte frontal del edificio.
- ☐ Desprendimiento del piso, suministro e instalación de vitropiso en los Laboratorios de Idiomas y Autoaprendizaje, respectivamente.

Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio "C"

- ☐ Demolición y construcción del piso de la plazoleta de acceso a la biblioteca y sala audiovisual.

- Reparación de fisuras en plafón y muros.
 - Aplicación de pintura en plafón, trabes, columnas y muros de la biblioteca y sala audiovisual
 - Suministro e instalación de 1 UAA en la sala audiovisual.
 - Desprendimiento del impermeabilizante y afine de la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio “D”

- Reparación de plafón, trabes, columnas y muros.
 - Aplicación de pintura interior y exterior en muros, trabes, columnas y cadena de cimentación.
 - Desprendimiento del impermeabilizante y afine de la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio “E1”

- Reparación de plafón, trabes, columnas y muros.
 - Aplicación de pintura interior y exterior en muros, plafón, trabes y columnas.
 - Aplicación del impermeabilizante en la losa de azotea.
 - Construcción de 3 rampas para personas con capacidades diferentes.
- Nota: Falta rotular en rampas el logotipo internacional de personas con capacidades diferentes, color azul.

Edificio “E2”

- Reparación de plafón, trabes, columnas y muros.
- Aplicación de pintura interior y exterior en muros, trabes, columnas y cadena de cimentación.
- Aplicación del impermeabilizante en la losa de azotea.

Edificio “G”

- Reparación de plafón, trabes, columnas y muros.
 - Aplicación de pintura interior y exterior en muros, trabes, columnas y cadena de cimentación.
 - Desprendimiento del impermeabilizante y afine en la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio “H”

- Reparación de plafón, trabes y barandal
 - Aplicación de pintura exterior en plafón, trabes y barandal
 - Desprendimiento del impermeabilizante.
 - Está en proceso el afine de la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/21/2019 de fecha 09 de agosto de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 14 y 15 de agosto de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó los avances que se describen a continuación:

Edificio “A”:

- Reparación de plafón, trabes y columnas, en las plantas baja y alta

- Aplicación de pintura exterior en plafón, traves, columnas, muros y barandal de la parte frontal del edificio.
 - Desprendimiento del piso, suministro e instalación de vitropiso en los Laboratorios de Idiomas y Autoaprendizaje, respectivamente.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio “C”

- Demolición y construcción del piso de la plazoleta de acceso a la biblioteca y sala audiovisual.
 - Reparación de fisuras en plafón y muros.
 - Aplicación de pintura en plafón, traves, columnas y muros de la biblioteca y sala audiovisual
 - Suministro e instalación de 1 UAA en la sala audiovisual.
 - Desprendimiento del impermeabilizante y afine de la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio “D”

- Reparación de plafón, traves, columnas y muros.
 - Aplicación de pintura interior y exterior en muros, traves, columnas y cadena de cimentación.
 - Desprendimiento del impermeabilizante y afine de la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio “E1”

- Reparación de plafón, traves, columnas y muros.
 - Aplicación de pintura interior y exterior en muros, plafón, traves y columnas.
 - Aplicación del impermeabilizante en la losa de azotea.
 - Construcción de 3 rampas para personas con capacidades diferentes.
- Nota: Falta rotular en rampas el logotipo internacional de personas con capacidades diferentes, color azul.

Edificio “E2”

- Reparación de plafón, traves, columnas y muros.
- Aplicación de pintura interior y exterior en muros, traves, columnas y cadena de cimentación.
- Aplicación del impermeabilizante en la losa de azotea.

Edificio “G”

- Reparación de plafón, traves, columnas y muros.
 - Aplicación de pintura interior y exterior en muros, traves, columnas y cadena de cimentación.
 - Desprendimiento del impermeabilizante y afine en la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio “H”

- Reparación de plafón, traves y barandal
 - Aplicación de pintura exterior en plafón, traves y barandal
 - Desprendimiento del impermeabilizante.
 - Está en proceso el afine de la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/21/2019 de fecha 09 de agosto de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 14 y 15 de agosto de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó los avances que se describen a continuación:

Edificio "A":

- Reparación de plafón, trabes y columnas, en las plantas baja y alta
- Aplicación de pintura exterior en plafón, trabes, columnas, muros y barandal de la parte frontal del edificio.
- Desprendimiento del piso, suministro e instalación de vitropiso en los Laboratorios de Idiomas y Autoaprendizaje, respectivamente.

Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio "C"

- Demolición y construcción del piso de la plazoleta de acceso a la biblioteca y sala audiovisual.
- Reparación de fisuras en plafón y muros.
- Aplicación de pintura en plafón, trabes, columnas y muros de la biblioteca y sala audiovisual
- Suministro e instalación de 1 UAA en la sala audiovisual.
- Desprendimiento del impermeabilizante y afine de la losa de azotea.

Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio "D"

- Reparación de plafón, trabes, columnas y muros.
- Aplicación de pintura interior y exterior en muros, trabes, columnas y cadena de cimentación.
- Desprendimiento del impermeabilizante y afine de la losa de azotea.

Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio "E1"

- Reparación de plafón, trabes, columnas y muros.
- Aplicación de pintura interior y exterior en muros, plafón, trabes y columnas.
- Aplicación del impermeabilizante en la losa de azotea.
- Construcción de 3 rampas para personas con capacidades diferentes.

Nota: Falta rotular en rampas el logotipo internacional de personas con capacidades diferentes, color azul.

Edificio "E2"

- Reparación de plafón, trabes, columnas y muros.
- Aplicación de pintura interior y exterior en muros, trabes, columnas y cadena de cimentación.
- Aplicación del impermeabilizante en la losa de azotea.

Edificio "G"

- Reparación de plafón, trabes, columnas y muros.
- Aplicación de pintura interior y exterior en muros, trabes, columnas y cadena de cimentación.
- Desprendimiento del impermeabilizante y afine en la losa de azotea.

Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio "H"

- Reparación de plafón, traves y barandal
 - Aplicación de pintura exterior en plafón, traves y barandal
 - Desprendimiento del impermeabilizante.
 - Está en proceso el afine de la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/21/2019 de fecha 09 de agosto de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 14 y 15 de agosto de 2019, con el fin de llevar a cabo la supervisión de las obras que se están ejecutando en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la supervisión realizada, se observó los avances que se describen a continuación:

Edificio "A":

- Reparación de plafón, traves y columnas, en las plantas baja y alta
 - Aplicación de pintura exterior en plafón, traves, columnas, muros y barandal de la parte frontal del edificio.
 - Desprendimiento del piso, suministro e instalación de vitropiso en los Laboratorios de Idiomas y Autoaprendizaje, respectivamente.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio "C"

- Demolición y construcción del piso de la plazoleta de acceso a la biblioteca y sala audiovisual.
 - Reparación de fisuras en plafón y muros.
 - Aplicación de pintura en plafón, traves, columnas y muros de la biblioteca y sala audiovisual
 - Suministro e instalación de 1 UAA en la sala audiovisual.
 - Desprendimiento del impermeabilizante y afine de la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio "D"

- Reparación de plafón, traves, columnas y muros.
 - Aplicación de pintura interior y exterior en muros, traves, columnas y cadena de cimentación.
 - Desprendimiento del impermeabilizante y afine de la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio "E1"

- Reparación de plafón, traves, columnas y muros.
 - Aplicación de pintura interior y exterior en muros, plafón, traves y columnas.
 - Aplicación del impermeabilizante en la losa de azotea.
 - Construcción de 3 rampas para personas con capacidades diferentes.
- Nota: Falta rotular en rampas el logotipo internacional de personas con capacidades diferentes, color azul.

Edificio "E2"

- Reparación de plafón, traves, columnas y muros.
- Aplicación de pintura interior y exterior en muros, traves, columnas y cadena de cimentación.
- Aplicación del impermeabilizante en la losa de azotea.

Edificio "G"

- Reparación de plafón, traveses, columnas y muros.
 - Aplicación de pintura interior y exterior en muros, traveses, columnas y cadena de cimentación.
 - Desprendimiento del impermeabilizante y afine en la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Edificio "H"

- Reparación de plafón, traveses y barandal
 - Aplicación de pintura exterior en plafón, traveses y barandal
 - Desprendimiento del impermeabilizante.
 - Está en proceso el afine de la losa de azotea.
- Nota: Está pendiente la impermeabilización de la losa de azotea.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-22

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Subcoordinación de Planeación y Modernización

Importe total de la comisión

3353.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.