

Director de Planeación.





Oficio No.: 1033 Anexo III

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

FECHA DE ELABORACIÓN

DIRECCION DE PLANEACION	ACION 7-AGOSTO-2018
	DATOS CENEBALES
NOMBRE DEL COMISIONADO	LUIS MIGUEL GOMEZ VARGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTODE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2018
EUGAR DE LA COMISION	CANCUN
IMPURIE DE VIATICOS OTORGADOS	\$ 2175.00
	70.000 70.000 770.000 770.000 770.000

CON MOTIVO DE ATENDER LAS PRIORIDADES QUE A ESTA COMISIÓN COMPETE Y POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE PLANEACION. SE INFORMA LO REALIZADO EN LA COMISIÓN CONFERIDA AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

1 DE AGOSTO DEL 2018

puntual los detalles de los edificios antes mencionado. debido al recubrimiento de concreto que ya no tiene. Cabe mencionar que el recorrido se hizo en compañía de el encargado de mantenimiento del plantel, así, se nos fue señalando de manera el levantamiento físico de 7 edificios existentes que presentan problemas en su estructura, Después de explicarle, procedimos a realizar el levantamiento de campo, comenzando con el edificio "A" y "D" desprendimiento de concreto donde quedan expuestas las varillas así como también en la trabes. De igual manera se detectó daño en la losa de concreto armado, presentando exposición de varilla donde se tomaron datos del estado y fotografías de columnas entrevistamos con director del plantel donde se le informo el procedimiento a realizar, que consiste en Con esta fecha se visitó el CONALEP 1, en la localidad de Cancún, donde presentan detalles como primer dato, <u>O</u>

Nota: se pernocto en Cancún.

2 DE AGOSTO DEL 2018

Cabe mencionar que el recorrido se hizo en compañía del encargado de mantenimiento del plantel así, se nos fue señalando de manera puntual los detalles de los edificios antes mencionado. columnas donde presentan detalles de desprendimiento de concreto donde quedan expuestas las varillas, así como también en las trabes. De igual manera se detectó daño en la losa de concreto armado, presentando exposición de varilla debido al recubrimiento de concreto que ya no tiene. continuar con el recorrido y la toma de notas, procedimos a realizar el levantamiento de campo, comenzando con los edificios "C", "E2" y el "E1" donde se tomaron datos del estado y fotografías de Se continuo el levantamiento en el CONALEP 1, se le notifico al director de nuestra presencia para

Nota: se pernocto en Cancún



Director de Planeación.



STATISTICAL



2 DE AGOSTO DEL 2018

Cabe mencionar que el recorrido se hizo en compañía del encargado de mantenimiento del plantel, así, se nos fue señalando de manera puntual los detalles de los edificios antes mencionado columnas donde presentan detalles de desprendimiento de concreto donde quedan expuestas las varillas, así como también en las trabes. De igual manera se detectó daño en la losa de concreto armado, presentando exposición de varilla debido al recubrimiento de concreto que ya no tiene. continuar con el recorrido y la toma de notas, procedimos a realizar el levantamiento de campo, comenzando con los edificios "G" y el "H" donde se tomaron datos del estado y totografías de Concluido los levantamientos de los edificios que presentaban daño, se nos indico el daño que han Se continuo el levantamiento en el CONALEP 1, se le notificó al director de nuestra presencia para

sufrido los andadores y accesos principales de la escuela, posterior a esto se hizo el levantamiento de

estas necesidades,

FIRMA DEL COMISIONADO
Luis miguel Gómez Várguez

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.