

Anexo III

OFICIO IFEQROO*DP*Dc*1296*2018
FOLIO DE REFERENCIA: 1056

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PLANEACION

FECHA DE ELABORACIÓN

17/09/2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	GUALBERTO CAAMAL SILVA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE COSTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	12,13 Y 14 DE SEPTIEMBRE
LUGAR DE LA COMISIÓN	MPIO. DE OTHON P. BLANCO, MPIO. DE F.C.P Y MPIO. DE J.M.M.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3875.00

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Mahahual, Mpio. Othón P. Blanco.

JN Kaambal.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la construcción de un comedor, se procede a verificar el estado y tipo de terreno, así como los niveles para determinar el mejor lugar para ubicar el comedor.

Felipe Carrillo Puerto, Mpio. De Felipe Carrillo Puerto.

Sec. Gral. Leona Vicario.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la construcción de un pórtico de acceso, se procede a verificar el estado y tipo de terreno, así como tomar medidas del acceso para determinar el modelo de pórtico correspondiente.

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Presidente Juarez, Mpio. De Felipe Carrillo Puerto.

JN. Leona Vicario.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la construcción de un comedor, se procede a verificar el estado y tipo de terreno, así como los niveles para determinar el mejor lugar para ubicar el comedor.

San Dieg, Mpio. De José María Morelos.

JN Juana de Arco.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la construcción de un comedor, se procede a verificar el estado y tipo de terreno, así como los niveles para determinar el mejor lugar para ubicar el comedor.

La Esperanza, Mpio. De José María Morelos.

Primaria Andrés Quintana Roo.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la rehabilitación de un comedor, se procede a verificar el estado del comedor, se tomaron medidas del mismo, así como el estado de la cancelería e instalación eléctrica.

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Huay Max, Mpio. De José María Morelos.

JN. Zazil Beh.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la construcción de un comedor, se procede a verificar el estado y tipo de terreno, así como los niveles para determinar el mejor lugar para ubicar el comedor.

Candelaria, Mpio. De José María Morelos.

TV. Sec. Antonio Mediz Bolio.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar levantamiento correspondiente a la rehabilitación de la fosa séptica, se procedió a realizar las medidas de la fosa, así como el estado de la misma, se verifico el estado de los registros sanitarios así como del po de absorción.

NOTA: ESTA COMISION SE REALIZO EN VEHICULO MODELO ATTITUDE CON PLACAS UUH-721-E.



FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.