

Anexo III

OFICIO IFEQROO*DP*Dc*1351*2018
FOLIO DE REFERENCIA: 1093

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PLANEACION

FECHA DE ELABORACIÓN

28/09/2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	GUALBERTO CAAMAL SILVA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE COSTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE
LUGAR DE LA COMISIÓN	MPIO. DE F.C.P, MPIO. DE J.M.M; MPIO. SOLIDARIDAD Y MPIO. DE COZUMEL.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3815.00

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Chunhuhub, Mpio. De Felipe Carrillo Puerto.

Sec. Tec. Emiliano Zapata.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la rehabilitación eléctrica en general, se procedió a verificar el estado de luminarias, ventiladores y centros de carga de cada edificio, se verifico el estado físico de la subestación eléctrica y se procedió a verificar el estado de la red eléctrica exterior.

José María Morelos, Mpio. De José María Morelos.

Sec. Gral. Andrés Quintana Roo.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la rehabilitación eléctrica del Taller de Carpintería, se procedió a verificar el estado de luminarias, ventiladores y centros de carga del edificio, habiendo terminado se procedió a realizar el levantamiento del estado de las luminarias de la plaza cívica.

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cozumel, Mpio. De Cozumel.

Primaria Leona Vicario.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la rehabilitación eléctrica en general, se procedió a verificar el estado de luminarias, ventiladores y centros de carga de cada edificio, se verificó el estado físico de la acometida eléctrica y se procedió a verificar el estado de la red eléctrica exterior.

Cozumel, Mpio. De Cozumel.

Primaria Edna Julia Polanco Mezo.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la construcción de una subestación eléctrica para el plantel, se procedió a verificar el estado de luminarias, ventiladores y centros de carga de cada edificio, se verificó el estado físico de la acometida eléctrica y se procedió a verificar el estado de la red eléctrica exterior para verificar que el plantel requiera subestación eléctrica y la capacidad de la misma.

Cozumel, Mpio. De Cozumel.

Primaria Irma Delfina López Berzunza.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la rehabilitación eléctrica en general, se procedió a verificar el estado de luminarias, ventiladores y centros de carga de cada edificio, se verifico el estado físico de la acometida eléctrica y se procedió a verificar el estado de la red eléctrica exterior.

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Playa del Carmen, Mpio. De Solidaridad.

Primaria Jaime Torres Bodet.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la rehabilitación eléctrica en general, se procedió a verificar el estado de luminarias, ventiladores y centros de carga de cada edificio, se verifico el estado físico de la acometida eléctrica y se procedió a verificar el estado de la red eléctrica exterior.

Playa del Carmen, Mpio. De Solidaridad.

Primaria Jesús Segundo Murillo.

Se realiza la visita al plantel, para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Al concluir el recorrido realizado conjuntamente con personal del plantel, se procede a realizar levantamiento correspondiente a la construcción de una dirección para el turno vespertino, por lo que procedió a verificar el espacio más adecuado para la construcción de dicha dirección.

NOTA: ESTA COMISION SE REALIZO EN VEHICULO MODELO ATTITUDE CON PLACAS UUH-692-E.



FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.