

04 de abril de 2025

REPORTE DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO FISICO DE LA ALABERCA OLIMPICA DE CANCUN EN EL MPIO. DE BENITO JUAREZ.

Durante el recorrido se identificaron las zonas que requieren trabajos de mantenimiento o reposición de elementos, las cuales por mencionar algunas son: zona de servicios sanitarios, requiere cambio de mamparas de acrílico, cambio de losetas en piso, reposición de lavabos, adecuación de WC y regaderas para discapacitados; en el área de gradas se requiere cambio de velarías, en el área de alberca, se requiere cambio de rejillas del rebosadero de desagüe.

Reporte fotográfico



Loseta en baños en mal estado.



Mamparas en mal estado.




Malla sombra en mal estado, estructura dañada

04 de abril de 2025


REPORTE DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO FISICO DE LA ALABERCA OLIMPICA DE CANCUN EN
EL MPIO. DE BENITO JUAREZ.



Muebles sanitarios fuera de servicio.



Espacios reducidos y de acceso limitado.



Deterioro en muros por humedad.



Muebles de baño al final de su vida útil.