


20 de marzo de 2026

Supervisión de obra de Rehabilitación de la estructura metálica de cubierta, e instalación de aires acondicionados en el auditorio de Cancún, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez.



Se continua con los trabajos de rehabilitación de muros de tablaroca y elaboración de mamparas en al área de servicios.



Se continua con los trabajos de rehabilitación de muros de tablaroca y elaboración de mamparas en al área de servicios.



Se verificaron las pruebas de hermeticidad en ramales de tubería hidráulica.



Continúan los trabajos de cableado eléctrico en el área de servicios y acceso al inmueble.

Durante el recorrido se recibió la tabla comparativa de conceptos así como el listado de conceptos extraordinarios, soporte de análisis de PU's, por lo que se procede al análisis correspondiente de la información recibida.

Se continúan con los trabajos de colocación de ductería y accesorios en distribución de AA.