REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CRIM

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

bacalar

Motivo del encargo o comisión

REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CRIM

Fecha de salida

10/15/2018 - 06:00

Fecha de regreso

10/15/2018 - 23:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

435.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

435.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

El día 15 de Octubre acudimos a las instalaciones del CIPI Bacalar para verificar el centro de carga, los térmicos de las líneas que alimentan los contactos, se abrió los registros para verificar el corto, se checo las líneas de la misma y se encontró cables dañados, se hizo el cambio con el material siguiente cable thw10- 40 metros cable thw12, quedando funcionando nuevamente al 100%.

Resultados obtenidos

El día 15 de Octubre acudimos a las instalaciones del CIPI Bacalar para verificar el centro de carga, los térmicos de las líneas que alimentan los contactos, se abrió los registros para verificar el corto, se checo las líneas de la misma y se encontró cables dañados, se hizo el cambio con el material siguiente cable thw10- 40 metros cable thw12, quedando funcionando nuevamente al 100%.

Contribuciones

El día 15 de Octubre acudimos a las instalaciones del CIPI Bacalar para verificar el centro de carga, los térmicos de las líneas que alimentan los contactos, se abrió los registros para verificar el corto, se checo las líneas de la misma y se encontró cables dañados, se hizo el cambio con el material siguiente cable thw10- 40 metros cable thw12, quedando funcionando nuevamente al 100%.

Conclusiones

El día 15 de Octubre acudimos a las instalaciones del CIPI Bacalar para verificar el centro de carga, los térmicos de las líneas que alimentan los contactos, se abrió los registros para verificar el corto, se checo las líneas de la misma y se encontró cables dañados, se hizo el cambio con el material siguiente cable thw10- 40 metros cable thw12, quedando funcionando nuevamente al 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-11-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe total de la comisión

0.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.