SUPERVISION DE OBRA DOYE.1388.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

10/30/2024 - 05:00

Fecha de regreso

11/01/2024 - 19:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1815.00

Viáticos comprobados

1788.98

Viáticos no comprobables

26.02

Importe ejercido por partida de viáticos

1788.98

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2400.68

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1788.98

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

2074.80

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6264.46

Importe total no erogado

396.02

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

NOTA: POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DEGRAL, SE CAMBIO RECORRIDO, NO SE SUPERVISO OBRAS DE COZUMEL

30 DE OCTUBRE DEL 2024.

Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se trabaja en la colocación de cancelería de ventanas, se colocan losetas, se piido la formación de zoclo, y limpieza de obra, se instalan lámparas.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se realizo visita de obra, se trabaja en aplanados de

muros y plafones, se suministro losetas y se pidió anticipar cancelerías.

T.V. Tomas Garrigos B. Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en aplanados de muro cabecero exterior, colocación de losetas, se continua colocando cancelerías.

Nota: Se pernocta en la localidad e Cancun.

30 DE OCTUBRE DEL 2024.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, aplanados en muro he instalaciones, afine de losa.

Edificio B, Armado de trabes, y habilitado de aceros.
Edificio C, Aplanado de muros y plafones, Se realizan instalaciones.
En obra exterior, se continúa rellenando áreas, y colando piso de concreto y se forja registros eléctricos.

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel. Se piido mandar oficios de atraso de obra.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, se prepara losa para colado.

Edificio B, se continua con la colocación de loseta en piso de aulas.

Edificio C, Se colocan lámparas, ventiladores e instalaciones.

Obra exterior, Se trabaja en construcción de base de medidor y se continúa forjando placas de andadores.

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel. Se piido mandar oficios de atraso de obra.

Sec. CAM, Cancún, Benito Juárez.
Edificio A: Se aplanan muros y forjan mamparas.
Edificio B, se colocan losetas en piso y de forja pasillo
Obra Exterior. Se trabaja en colado de placas, Media tensión y Baja tensión. Se inicio con trabajos de trazo de barda.

Nota: Se pernocta en la localidad e Cancun.

01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CBTIS 111, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja en las Excavaciones de las zapatas, se definió las bajadas pluviales y se pidió cambiar tipo de lámparas.

CBTS 272, Cancún, Benito Juárez, Se trabaja en el cimbrado de cisterna, acolado de capiteles con anclas para placa de estructura principal. Se pidió al contratista colado de placas faltantes, rellenos de áreas y limpieza de obra, se pidió fotos del armado de estructura.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-11-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

6659.80

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.