Lev. Físico y Topográfico Según Oficio de Comision No. IFEQROO.DP.dp.1412.2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino
JOSE MARÍA MORELOS, FELIPE CARRILLO PUERTO Y BENITO JUAREZ.
Motivo del encargo o comisión
Levantamientos Físicos y Topográficos
Fecha de salida
2018-10-03
Fecha de regreso
2018-10-05

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
2610.00
Viáticos sin comprobar
0.00
Importe ejercido por partida
2610.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación
0.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00

Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2610.00
Importe total no erogado
0.00
Fecha de entrega del informe
2018-10-09

Reportes

Actividades realizadas

1.- Se realizaron los traslados y visitas en los diferentes municipios de las localidades y planteles educativos en cada uno de los días programados, para atender las necesidades requeridas por los directores responsables de los planteles educativos.
2.- Presentación y entrevista con los responsables de cada plantel educativo, en este caso con los directores.
3.- Se realizaron todos los levantamientos físicos y topográficos correspondientes a cada plantel educativo según la petición de los directores de las mismas.

Resultados obtenidos

En el municipio de Jose Maria Morelos, Localidad de El Naranjal en el Jardín de Niños Coyolxauhqui la problemática son las inundaciones; por lo que se llevo a cavo el levantamiento topográfico para la verificación mas baja del terreno natural, ala vez se propusieron tres alternativas como son: la perforación de 2 pozos de absorción, rellenar una buena parte y así canalizar el escurrimiento a la parte mas baja; de igual manera subir el nivel del piso en el acceso principal que es por donde baja el gua que corre por la calle y entra el agua al plantel.
En Felipe Carrillo Puerto en la primaria Benito Juarez se presenta la misma problemática de inundaciones, en donde después de dicho levantamiento topográfico se determino lo siguiente: 1.- rellenar donde se queda estancada el gua para que busque se caudal llevándola por medio de la construcción de canaletas a los pozos de absorción que se proponen, de igual manera construir un rodapie por el acceso secundario que es también por donde entra el agua que baja de la calle también por el acceso principal.
En el caso de la escuela secundaria Jose Maria Luis Mora Se realizo el Levantamiento físico para la construcción de barda perimetral faltante, siendo un total de 257.00 mts lineales.
En el municipio de Benito Juarez; El Jardín de Niños David Alfaro Siqueiros se realizo el levantamiento físico para la construcción de 63.70 mts lineales de barda perimetral y 25.00 mts. lineales donde pide la directora del plantel que se desmantele la maya ciclón de in metro de altura que esta sobre muro de block y se complemente con tramos de muro de block y tramos de rejacero a una altura de 2.00 mts. como mínimo, ademas que se le considere un acceso secundario entre los 25.00 mts de barda que da a la calle también sobre el acceso principal.
por otro lado pedía se se realizaran los tramites para la Interconexión al drenaje publico debido a que en el desayunador que el municipio les construyo rebozaban las aguas jabonosas por las coladeras, pero al revisar el sistema de drenaje de la obra nos percatamos que los registros estaban totalmente obstruidos por lo que se les recomendó que solamente se le de mantenimiento periódicamente y de esa manera se solucionaba dicho problema.
Y en cuanto a la escuela primaria Serapio rendon Alcocer el director de la escuela Jose Arturo Negron solicito la sustitución del cerco de maya ciclón que esta en mal estado por la construcción de barda perimetral que colinda con el Jardin de Niños por lo que se realizo el levantamiento arrojando un total de 75.00 mts lineales: asi como la rehabilitación de la barda con herrería que da al frente de la calle por el acceso principal siendo un total de 77.90 mts. lineales.

Contribuciones

De todas las actividades realizadas, fueron con el fin de atender las necesidades de las escuelas y así poder proporcionarles mejores espacios educativos como la propia seguridad de los alumnos y de las mismas instalaciones del inmueble.

Conclusiones

Una vez concluidos los trabajos en cada uno de los planteles educativos y habiéndoles informado a los directores correspondientes y quedando a su entero conocimiento y satisfacción con los logros obtenidos y quedando en espera de la pronta respuesta a sus necesidades.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-09

Fecha de validación de la información

2018-10-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección Administrativa del IFEQROO

Nota

Ninguna.

Importe total de la comisión

2610.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Juan Aguilar Jacobo

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO III
Oficio No.: (1412)

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE PLANEACION	08-OCTUBRE-2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	JUAN AGUILAR JACOBO
CARGO DEL COMISIONADO	ANALISTA PROFESIONAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	MPIOS. JMM, FCP Y BJ..
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	$ 2,610.00

CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN EL SECTOR DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EN ESTA OCASIÓN EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS FISICOS Y TOPOGRAFICO MOTIVO DE ESTA COMISIÓN Y POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Miércoles 03 de Octubre de 2018.

Se realizó el traslado a la localidad El naranjal del municipio de JMM; al llegar al plantel Jardín de Niños Coyolxauhqui donde nos presentamos con la directora la maestra Liliana Angulo Canto, en donde se le explico el motivo de nuestra visita una vez informada se procedió al recorrido de verificación del área a trabajar para el levantamiento topográfico programado ya que la problemática que se presenta con regularidad son las inundaciones en temporada de las lluvias, en donde el agua sube en la parte más baja hasta unos 60 cms; 30 y 15 cms, sobre el terreno natural, como resultado del levantamiento topográfico se propuso rellenar la parte donde se inunda menos y la perforación de dos pozos de absorción donde se inunda más, así como elevar el nivel del piso en el acceso principal ya que por allí fluye el agua que corre por la calle; ya que no existe alternativa alguna para la canalización del agua pluvial al exterior del plantel.

Cabe aclarar que el terreno donde se encuentra el Jardín de Niños es parte baja, así como las dos Aulas existentes se construyeron a un nivel muy bajo

Se pernocto en Felipe Carrillo Puerto.

Jueves 04 de Octubre de 2018.

En Felipe Carrillo Puerto se visitó la escuela primaria Benito Juárez presentándonos con el director del plantel Carlos Raúl Ancona Castro, en donde también nos cometo que la problemática en ese plantel son las inundaciones por lo que se inició con el recorrido de la verificación de las áreas afectadas, posteriormente se realizó el levantamiento topográfico para poder determinar la solución al problema, al concluir con el levantamiento se determinó uno.- rellenar las partes donde se forman los estancamientos del agua, dos.- construcción de un rodapié como tope al agua que fluye por la calle y entra por el acceso secundario de la

escuela y así evitar parte de la acumulación de agua al interior del plantel, tres.- construir una canaleta de 60 mtrs. Para el escurrimiento del agua y así evitar que entre en los salones del edificio en donde se encuentra la dirección del turno vespertino, y cuatro.- la perforación de uno o dos pozos de absorción para evitar así futuras inundaciones.

En este mismo día y en Felipe Carrillo Puerto, se visitó la escuela secundaria José María Luis Mora con el director del plantel Edgar Esquivel Yama en donde nos informó que uno de sus principales necesidades es la construcción de la barda perimetral faltante para tener mayor seguridad en las instalaciones del plantel, ya que el cerco existente es de maya ciclón y ya está en malas condiciones, por lo que se procedió a realizar el levantamiento físico para cuantificar los metros lineales requeridos para cubrir esta necesidad siendo un total de 257 metros lineales, concluyendo así las actividades de este día.
Posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez; donde se pernocto para las actividades del día siguiente.

Viernes 05 de octubre de 2018.

Se realizó el traslado al Jardín de Niños David Alfaro Siqueiros para atender dos peticiones Prioritarias que los aquejan, nos presentamos con la directora del Jardín maestra Raquel Quintero Gómez, en donde nos comentó que era necesaria la interconexión al drenaje público del desayunador que el municipio les construyo ya que las aguas jabonosas rebozaban por las coladeras al interior de la misma, pero al realizar la verificación física en los registros que conducen al pozo de absorción estaban saturados de desperdicios de los alimentos que allí preparan, por lo que se les dijo la solución era trabajo de limpieza y mantenimiento periódicamente para no tener esa problemática, quedando así solucionado el problema existente.

En cuanto a la segunda necesidad es la de sustituir el cerco de maya ciclón que ya está en mal estado por la construcción de 63.70 mts lineales de barda perimetral que colinda con la escuela primaria y por la parte de enfrente cuenta con un cerco de 25 mts lineales de 2.00 mts de altura un metro de muro de block en buen estado y un metro de maya ciclón en condiciones regulares, pero quiere que se le sustituya la maya ciclón por tramos de muro de block y tramos de rejacero en donde también quiere que se le considere un acceso secundario de 2,00 metros.

En este mismo día se visitó la escuela primaria Serapio Rendón Alcocer para atender una de las necesidades del platel, según el director José Arturo Negrón es la sustitución del cerco de maya ciclón por la construcción de barda de block que colinda con el Jardín de Niños dicho resultado del levantamiento fueron 75.00 mts lineales y por el lado de enfrente por el acceso principal que da a la calle pido de ser posible la rehabilitación del cerco existente siendo un total de 77.90 mts. Lineales; concluyendo así con todas las actividades encomendadas para esta comisión por lo que se realizó el retorno a la ciudad de Chetumal.

NOTA: El traslado de ida y de regreso se realizó en vehículo Oficial con placas de circulación: UUH-692-E

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.