Anexo III

Oficio No.: DG/SCPM/009/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
Subcoordinación de Planeación y Modernización	Marzo 19, 2022

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Leopoldo Axel Andrade Briceño
CARGO DEL COMISIONADO	Jefe de Proyecto de Infraestructura y Equipamiento
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Subcoordinación de Planeación y Modernización
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 17 al 18 de marzo de 2022
LUGAR DE LA COMISION	Cancún, Quintana Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	$ 1,500.00

Con oficio DG/SCPM/009/2022 de fecha 14 de marzo de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el fin de participar en la entrega-recepción de los edificios A, B, I, K, Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso, en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Durante el primer día de comisión, se verificaron los edificios A y B, así como la Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso.
Edificio A: (Edificio Administrativo): Se detectaron detalles mínimos, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Edificio B:(06 Aulas Didácticas + Servicios Sanitarios (H-M-CD)): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso: Se detectaron detalles mínimos, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Durante el segundo día de comisión, se verificaron los edificios I y K.
Edificio I (Taller de Construcción Urbana y Pesada): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Edificio K (Taller de Corte y Soldadura): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Reseña fotográfica

Plantel CONALEP Cancún IV

Edificio "A"

Edificio "B"

Pórtico

Barda Perimetral y Vialidad de Acceso

Edificio "I"



Edificio "K"

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXAQUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARA ESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.