



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA EN LA ZONA NORTE**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Secretaría de Bienestar

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2019

### **Periodo que se reporta**

septiembre

### **Tipo de viaje**

Nacional

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

CANCUN

## Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA EN LA ZONA NORTE

## Fecha de salida

09/03/2019 - 05:00

## Fecha de regreso

09/03/2019 - 23:41

## Datos de la partida

### Importe ejercido por partida de viáticos

870.00

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

870.00

### Importe total no erogado

870.00

## Reportes

### Actividades realizadas

1. SALIDA A CD. DE CANCUN 05:00 HRS.
2. ARRIBO AL EDIFICIO DE LA CEIBA EN LA CD. DE CANCUN A LAS 10:00
3. SE VERIFICO LA CAMIONETA COLORADO TB6387G Y EL AVEO USN504E, PARA LLEVAR AL TALLER, ASI MISMO SE COORDINO CON LA C. YOTZAREH (CHOFER DE LA MTRA. ROCIO), PARA QUE ACUDA AL TALLER A REALIZAR EL SERVICIO DEL MALIBU UUV795E.
4. ACUDIMOS AL TALLER CON NOMBRE TEAM GE CAR SERVICIO AUTOMOTRIZ, UBICADO EN AV. CHAC MOL ESQ. PASEO XEL HA
5. A LAS 11:00 DE LA MAÑANA SE INICIABAN LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE ACEITE EN EL VEHICULO MALIBU, FINALIZANDO ESTOS A LAS 12:00, SE REALIZO CAMBIO DE ACEITE NADA MAS.
  - a. SE VERIFICO EL VEHICULO AL FINALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE,
  - b. ESTE VEHICULO PRESENTA LEVE ZUMBIDO DE BALERO - MASA Y LEVE RUIDO DE SUSPENSION (PUEDE SER UN BRAZO DE DIRECCION, UN BUJE Y/O GOMA) EN LA LLANTA IZQUIERDA DELANTERA. SE VA A COTIZAR LA REPARACION.
  - c. DE IGUAL MANERA NOS REPORTAN SONIDO EN BALATAS AL FRENAR, LO CUAL SE CONSTATO, PERO ES UN RUIDO INTERMITENTE, QUE EL MISMO MANUAL DEL PROPIETARIO MARCA COMO RUIDOS NORMALES POR DESPRENDIMIENTO DEL SEDIMENTO DE LA BALATA, QUE QUEDA ATORADO ENTRE LA BALATA Y EL DISCO.
  - d. ESTE VEHICULO SE ENCUENTRA EN EXCELENTES CONDICIONES FUNCIONALES.
6. POSTERIORMENTE SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACAS TB6387G, FINALIZANDO A LAS 13:00 HRS.
  - a. ESTE VEHICULO PRESENTA FALLO EN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, EL VENTILADOR INTERIOR NO FUNCIONA, SE ENCUENTRA QUEMADO EL MOTOR DE VENTILADOR, SE COTIZARA LA REPARACION.
  - b. ASI MISMO EL VEHICULO PRESENTA RUIDO EN LA SUSPENSION DELANTERA, SE PREVEE QUE LA PROXIMA VISITA VERIFICAR QUE SE DIAGNOSTIQUE Y SE COTIZE LA REPARACION.
7. UNA VEZ FINALIZADOS LOS DOS SERVICIOS SE VERIFICO EL AVEO USN504E, EL CUAL PRESENTABA FALLA DE SOBRECALENTAMIENTO, POR LO QUE SE VERIFICO CON EL MECANICO, POR LO QUE AL VERIFICARLO SE DETCTA LO SIGUIENTE:

- a. FALLA EN EL MOTOVENTILADOR, NO ENTRABA EN TIEMPO, POR LO QUE SE PROSIGUIO A DIAGNOSTICAR SI LA FALLA ERA DEL MOTOVENTILADOR Y/O DE LA LINEA ELECTRICA.
- b. SIENDO EL DIAGNOSTICO FALLO EN MOTOVENTILADOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, POR LO QUE SE PROCEDIO A CAMBIAR LAS PIEZAS MENCIONADAS, QUEDANDO ESTE VEHICULO EN OBSERVACION Y USO, PARA DETECTAR SI NO VOLVIA A FALLAR.
8. EL AVEO CON PLACAS USN503E, PRESENTA RUIDO EN LA SUSPENSION (RUIDO DE TODO TIPO Y BAILE DE LLANTAS), POR LO QUE SE AGENDO PARA DIAGNOSTICO Y VERIFICACION DEL TALLER MECANICO PARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE, DEBIDO A QUE LOS RUIDOS QUE PRESENTA EL VEHICULO EN LA SUSPENSION ERAN DEMASIADO FUERTES, POR LO QUE SE NECESITABA CALZAR EL VEHICULO Y CHECAR TODA LA SUSPENSION.
- a. EL MECANICO REPORTO QUE ESTE VEHICULO REQUIERE SUSPENSION DELANTERA COMPLETA, (AMORTIGUADORES, TAPAS DE AMORTIGUADOR, BRAZOS DE DIRECCION, CANGREJA, BUJES, BALEROS, ASI COMO LOS CALIPER DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS).
- b. ESTAMOS EN ESPERA DE LA COTIZACION, PARA ANALIZAR SI CONVIENE LA REPARACION, NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL VEHICULO ASI MISMO NO CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO, PERO EL MOTOR Y CAJA DE VELOCIDADES SE ENCUENBTRAN EN OPTIMO ESTADO.
- c. ESTAMOS EN ESPERA DE LA COTIZACION.
9. LA CAMIONETA RANGER SZ5607G, SE PROGRAMA DE IGUAL FORMA PARA QUE SE VERIFICARA EN EL TALLER MECANICO EL DIA 04/09/2019.
- a. ESTA CAMIONETA PRESENTA FALLO DE SOBRECALENTAMIENTO, AL PARECER BOMBA DE AGUA.
- b. ESTAMOS EN ESPERA DE LA COTIZACION.
10. LA CAMIONETA RANGER TB6385G, PRESENTA FALLO DE ZUMBIDO EN EL DIFERENCIAL, POR LO QUE SE TENDRA QUE VERIFICAR LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL, PARA PODER CONSIDERAR LA REPARACION DE LA MISMA.
- a. ESTA CAMIONETA AUN ASI SE ENVIARA AL TALLER MECANICO EL DIA 09/09/2019 PARA SU DIAGNOSTICO.
- b. ESTAMOS EN ESPERA DE LA COTIZACION.
11. LOS VEHICULOS AVEO USN503E, LA RANGER SZ5607G Y LA RANGER TB6385G, SE COORDINO CON EL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA ZONA NORTE, LA LIC. CYNTHIA LOPEZ CHAGOLLA, PARA QUE ESTOS SEAN LLEVADOS AL TALLER MECANICO EN LAS FECHAS PROGRAMADAS, PARA QUE SU PUDIERAN DIAGNOSTICAR LOS VEHICULOS.
12. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SOLO SERIA VERIFICACION Y DIAGNOSTICO POR PARTE DEL TALLER. NO SE OMITE MANIFESTAR QUE ESTOS VEHICULOS FUERON VERIFICADOS POR EL SUSCRITO, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LOS FALLOS REPORTADOS.
13. FINALIZANDO LAS ACTIVIDADES A LAS 19:00
14. SALIENDO DE LA CIUDAD DE CANCUNA LAS 19:00, ARRIBANDO A LA CIUDAD DE CHETUMAL A LAS 12:00 HRS.

### **Resultados obtenidos**

TRES VEHÍCULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CANCUN YA SE ENCUENTRAN DE NUEVA CUENTA EN OPERACIONES A UN 95 % DE FUNCIONALIDAD.

### **Contribuciones**

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL TALLER MECÁNICO EN LA CIUDAD DE CANCUN, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LOS DEMÁS VEHÍCULOS DE LA ZONA NORTE, PARA VERIFICAR LAS FALLAS Y/O DESPERFECTOS REPORTADOS.

### **Conclusiones**

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL TALLER MECÁNICO EN LA CIUDAD DE CANCUN, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LOS DEMÁS VEHÍCULOS DE LA ZONA NORTE, PARA VERIFICAR LAS FALLAS Y/O DESPERFECTOS REPORTADOS.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2019-09-10

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Importe total de la comisión**

870.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.