



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

VIDEOINSPECCION EN POZO DE AGUA POTABLE

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COMUNIDAD DE PIMIENTITA EN JOSE M. MORELOS, Q.ROO

Motivo del encargo o comisión

VIDEOINSPECCION EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PIMIENTITA

Fecha de salida

09/18/2019 - 07:30

Fecha de regreso

09/18/2019 - 18:10

Datos de la partida

Viáticos comprobados

0.00

Viáticos no comprobables

217.50

Importe ejercido por partida de viáticos

217.50

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

217.50

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

EL DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE REALIZA EL TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPOS EN VEHICULO OFICIAL A LA LOCALIDAD DE PIMIENTITA PARA REALIZAR UNA VIDEOINSPECCION AL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE QUE SE PRESENTARA DIFICULTADES EN LAS MANIOBRAS PARA LA EXTRACCION DEL EQUIPO DE BOMBEO, DURANTE LA INSPECCION SE ENCONTRO UNA OBSTRUCCION DE SARRO FORMADA POR UN ESCURRIMIENTO EN EL INTERIOR DEL POZO, ESTA REDUJO EL DIAMETRO DEL ADEME DEL POZO EN UN 60% LO QUE OBSTACULIZABA LAS MANIOBRAS DE EXTRACCION, SE RECOMIENDA LA LIMPIEZA DEL POZO PARA RECUPERAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL MISMO.

SE RETORNA EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Resultados obtenidos

SE ACUDE A LA LOCALIDAD DE PIMIENTITA PARA REALIZAR VIDEOGRABACION DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON EXITO.

Contribuciones

SE DETERMINA LA CAUSA DE LA DIFICULTAD DE LA EXTRACCION DEL EQUIPO DE BOMBEO, SE ENCONTRO UNA OBSTRUCCION POR UNA FORMACION DE SARRO DERIVADO DE UN ESCURRIMIENTO EN EL INTERIOR DEL POZO.

Conclusiones

DERIVADO DEL DIAGNOSTICO SE RECOMIENDA LA LIMPIEZA PARA LA RECUPERACION DEL POZO DE LA LOCALIDAD, ESTO ES EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI MISMO LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ESTAS ACCIONES.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-09-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

217.50

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.