



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

REALIZAR ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, MANTTO. Y POSIBLE RESTAURACIÓN DE EQUIPOS DAÑADOS DE LOS CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Oficialía Mayor

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

REALIZAR ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, MANTTO. Y POSIBLE RESTAURACIÓN DE EQUIPOS DAÑADOS DE LOS CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES

Fecha de salida

10/07/2019 - 16:33

Fecha de regreso

10/09/2019 - 16:33

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

2175.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2175.00

Importe total no erogado

2175.00

Reportes

Actividades realizadas

Mantenimiento y/o re activación bajo esquema preventivo / correctivo a equipos de cómputo y telecomunicaciones del Edificio la Ceiba.

Resultados obtenidos

Mantenimiento y reparación / rehabilitación de los equipos de telecomunicaciones en los 4 sites del edificio de la CEIBA de los cuales 1 Equipo Switch SG200-50FP Full PoE Marca CISCO resulto con dañados irreversibles debido al exceso de agua filtrada en el mismo.

Contribuciones

En el lugar para subsanar la problemática del switch dañado, se desconectaron los nodos que no estaban en funcionamiento y se conectaron los equipos que requerían internet en el tercer piso del edificio, se realizaron pruebas de conexión a internet con resultados positivos.

Conclusiones

Se requiere la adquisición de un 1 Equipo Switch SG200-50FP Full PoE Marca CISCO para sustituir el equipo dañado, así mismo se pudo constatar que el tercer piso presento más filtración y concentración de humedad, se solicita una protección extra en el techo debido a que al filtrar el agua aun con poca lluvia ocasiona que los 2 sites localizados en los pisos inferiores llegue agua ya que se encuentran los tubos de distribución de cableado.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2019-10-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.