



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN PRESIDENTE JUAREZ

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ, EN MPIO. DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Motivo del encargo o comisión

TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN PRESIDENTE JUAREZ

Fecha de salida

04/03/2020 - 07:00

Fecha de regreso

04/04/2020 - 17:02

Datos de la partida

Viáticos comprobados

0.00

Viáticos no comprobables

652.50

Importe ejercido por partida de viáticos

652.50

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

652.50

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

EL DIA 3 DE ABRIL SE TRASLADA A LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ ENE EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO CON LA UNIDAD GRUA DE BRAZO ARTICULADO PARA APOYAR EN LAS MANIOBRAS DE INSTALACION DEL EQUIPO SUMERGIBLE DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EN MENCION, LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE ESTE POZO SE LIMPIO, AL COMENZAR A INSTALAR SE PRESENTA UN DERRUMBE EN SU INTERIOR LO QUE PROVOCO QUE AL REALIZAR LA PRUEBA DE BOMBEO ESTE NO FUNCIONO NORMAL, SE EXTRAE DE NUEVO Y QUEDA PENDIENTE SU INSTALACION.

SE RETORNA EL DIA 4 DE ABRIL A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Resultados obtenidos

SE EXTRAE NUEVAMENTE EL EQUIPO YA QUE SE PRESENTO NUEVO DERRUMBE DEL POZO.

Contribuciones

SE REALIZAN TRABAJOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE BOMBEO SIENDO QUE NUEVAMENTE PRESENTA PROBLEMAS DE ABATIMIENTO EL POZO.

Conclusiones

ES NECESARIO CONTAR CON VIDEOINSPECCION DEL POZO PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES Y RECUPERACION DEL ACUIFERO, SE REALIZARA EL ESTUDIO.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2020-04-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

652.50

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.